



Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, Coordinación de Zonas y Monumentos Históricos - CONCULTURA -

IDENTIFICACION FOTOGRAFICA.



1. IDENTIFICACION.

INMUEBLE: Inmueble dentro del Centro Histórico

ZONA: 1 **MANZANA:** A-5

Nº DE INMUEBLE: 6 **Nº DE FICHA:** 6

NOMBRE TRADICIONAL:

Unidad Sanitaria o Sanidad.

NOMBRE ACTUAL:

Cruz Roja de Metapán



2. LOCALIZACION

REGION GEOGRAFICA	Occidental	DEPARTAMENTO:	Santa Ana	MUNICIPIO:	Metapán
NOMBRE DE POBLADO:	Metapán	TITULO:	Ciudad	BARRIO:	
DIRECCION:	Avenida Isidro Menéndez, entre 1a Calle Poniente y Calle Benjamin E. Mancia				
Nº CATASTRO:					



3. REGIMEN DE PROPIEDAD

REGIMEN DE PROPIEDAD:	Estatal	NOMBRE DEL PROPIETARIO	Ministerio de Hacienda
------------------------------	---------	-------------------------------	------------------------



4. FECHA DE CONSTRUCCION:

R-5; 1930 - 1955



5. CONSTRUCTOR - DISEÑADOR:

No se tuvo acceso a la información



6. USOS DE SUELO:

USO ACTUAL DE SUELO:	Institucional	USO TRADICIONAL DE SUELO:	Institucional
-----------------------------	---------------	----------------------------------	---------------

7. PROTECCION LEGAL PROPUESTA

CATEGORIA PROPUESTA:	SUBCATEGORIA PROPUESTA:	8. NIVEL DE PROTECCION PROPUESTO
Monumento	Monumento Relevante	Integral

9. PROTECCION LEGAL OFICIAL:

CATEGORIA OFICIAL:

NOMINACION:

10. DATOS HISTORICOS:

Fue construido en el año de 1946 por el Gobierno de la Republica de El Salvador en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos de América, bajo la dirección del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Publica para instalar la Unidad Sanitaria o Sanidad, la que funcionó, no por mucho tiempo.

Desde el año 1972-1973 funciona la Cruz Roja Salvadoreña. En el año 2003 fue reconstruido la mayoría del techo.

Actualmente es propiedad del Ministerio de Hacienda.

11. OBSERVACION DEL INMUEBLE**A) TIPO DE PREDIO**

MEDIANERO FO **MNZ. COMPLETA:**

ESQUINERO: **OTROS:**

B) LINEA DE CONSTRUCCION:

ORIGINAL FO **REGULAR:** FO

MODIFICADA: **IRREGULAR**

C) FACHADA:

RECTA: **RETRANQ:** FO

ESQ. CURVA: **PORTICOS:**

ESQ. OCHAVE: **PORTAL:**

OTROS:

CH) NUMERO DE NIVELES Y ALTURAS

NUMERO DE NIVEL **1N**

0 A 3 MTS: **9 A 12 MTS:**

3 A 6 MTS: ☒ **12 A 15 MTS:**

6 A 9 MTS: **15 O MAS:**

D) AREAS EXTERIORES

ARBOLES: ☒ **ATRIO:**

GRAMA: ☒ **OTROS:**

NO POSEE:

DESCRIPCIO

E) PLANTA ARQUITECTONICA:

PATIO CENTRAL: **FORMA DE U**

PATIO POSTERIOR: **FORMA DE L**

TRASPATIO: **BASILICAL:**

CRUZ LATINA: **OTROS:**

F) ENTREPISO

CONCRETO **MADERA:**

OTROS:

G) CUBIERTAS

ASBESTO/TEJA: **LAM. GALV**

TEJA/LAM. GALV: **TEJA:** FO

LAM. DE ASBESTO: **CONCRETO**

OTROS:

H) CIELO FALSO

MADERA: **FIBROCEMENTO**

LAMINA: **DURAPANEL:**

OTROS:

I) ESCALERAS:

RECTA: **CARACOL:**

IMPERIAL: **EN "U" :**

CURVA: **EN "L" :**

OTROS:

DESCRIP:

J) SISTEMAS CONSTRUCTIVOS:									
SISTEMA		EXTERIOR				INTERIOR			
<input type="text" value="Ladrillo de Barro y Marcos de Concreto"/>		<input type="text" value="FO"/>				<input type="text"/>			

K) RECUBRIMIENTO DE PAREDES:									
MATERIAL		EXTERIOR				INTERIOR			
<input type="text" value="R.A.P."/>		<input type="text" value="FO"/>				<input type="text"/>			

L) BALCONES									
TIPO		EXTERIOR				INTERIOR			
<input type="text" value="Rectilineo"/>		<input type="text" value="FO"/>				<input type="text"/>			

M) PISOS									
TIPO		EXTERIOR				INTERIOR		PATIO	
<input type="text" value="Cemento"/>		<input type="text" value="FO"/>				<input type="text"/>		<input type="text"/>	

N) PUERTAS										
TIPO	MADERA		METAL		MADERA/VIDRIO		METAL/VIDRIO		OTROS	
	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR
<input type="text" value="Vano con Arco"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="FO"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ñ) ROTULOS:				O) AREA CONSTRUIDA:					
<input type="text" value="PINTADO:"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="A 90°:"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="FRENTE FRONTAL:"/>	<input type="text"/>	mts	<input type="text" value="FONDO TOTAL:"/>	<input type="text"/>	mts
<input type="text" value="ADHERIDO"/>	<input type="text" value="FO"/>	<input type="text" value="DE PIE :"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="PRIMER CRUJIA:"/>	<input type="text"/>	mts	<input type="text" value="AREA TOTAL:"/>	<input type="text"/>	mts ²
<input type="text" value="SOBRECUB:"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="OTROS:"/>	<input type="text"/>						

P) USO DEL COLOR		Q) OBSERVACIONES:	
<input type="text" value="EXTERIOR:"/>	<input type="text" value="Bicromía"/>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
<input type="text" value="INTERIOR:"/>	<input type="text"/>		

R) OBSERVACIONES Y NOTAS COMPLEMENTARIAS

--

S) VENTANAS

NOMBRE	MADERA		METAL		MADERA/VIDRIO		METAL/VIDRIO		OTROS	
	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR
Vano con Arco							FO			

T) ELEMENTOS TIPOLOGICOS**FORMA DEL TECHO**

3 ó Más Aguas

X

TIPO DE INGRESO

Calle Zaguán

FO

Calle Area Abierta

FO

REMATE DE FACHADA

Cornisa

FO

Parapeto

FO

U) ESTADO DE CONSERVACION PARCIAL:

	EXTERIOR	INTERIOR
Techo	Bueno	
Estructura	Bueno	
Elementos	Bueno	
Ornamentos	BUENO	

V) ALTERACION:

ALTERACION	EXTERIOR	INTERIOR
Sin/Min Alteración (0-25%)	FO	

W) ESTADO DE CONSERVACION GENERAL

EXTERIOR:

Bueno

INTERIOR:

No se Ingreso

X) PELIGROS POTENCIALES O INMINENTES:**EXTERIORES:**

Suciedad en desplante de muro de la Verja.

INTERIORES:

No se ingreso

Y) MODIFICACIONES Y AGREGADOS:**EXTERIORES:**

No se observan

INTERIORES:

No se ingreso

Z) DESCRIPCION DEL INMUEBLE:**EXTERIORES:**

Inmueble de estilo Neocolonial, construido en un solo nivel. La fachada posee en su parte central un volumen que sobre sale esta rematada por un parapeto y a cada de este dos copones. En la parte central del volumen se encuentra una cruz elaborada en concreto y remate del resto de la fachada es una cornisa. Las ventanas son vanos con arco de medio punto y con moldura, apoyados en una peana.

INTERIORES:

No se ingreso

12. VALORIZACION					
A) VALOR DE ANTIGUEDAD		B) VALOR TECNOLÓGICO LOCAL		C) VALOR POR HECHOS HISTÓRICOS OCURRIDOS	
EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTERIOR	<input type="checkbox"/>	RELACIONADO CON LA NACIÓN	<input type="checkbox"/>
INTERIOR	<input type="checkbox"/>	INTERIOR	<input type="checkbox"/>	RELACIONADO CON LA LOCALIDAD	<input type="checkbox"/>
D) VALOR URBANO			E) VALOR ARQUITECTÓNICO		
ELEM.DE SIGNIF.MAXIMA/HITO URBANO O NODO	<input type="checkbox"/>	UNIDAD FORMAL/UNICO EN SU ESTILO	<input checked="" type="checkbox"/>	EXT	INT
INTEGRADO CON VALOR INDIVIDUAL	<input type="checkbox"/>	REPRESENTATIVO DE UNA EPOCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRADO CON VALOR CONJUNTO	<input type="checkbox"/>	POSEE ALGUNOS ELEMENTOS DE INTERES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NO INTEGRADO CON VALOR	<input type="checkbox"/>	ARQUITECTURA TRADICIONAL/CONTEXTUAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. SERVICIOS DE INFRAESTRUTURA			14. SANAMIENTO		
ENERGIA ELECTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	AGUAS NEGRAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TELÉFONO	<input checked="" type="checkbox"/>	FOSA SEPTICA	<input type="checkbox"/>		
AGUA POTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	LETRINA	<input type="checkbox"/>		
15. RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN:					
16. OBSERVACIONES Y NOTAS COMPLEMENTARIAS:					
17. BIBLIOGRAFIA:					
Metapán, su Historia, sus Hombres. 2da Publicación. Abril de 1996 Cemento de El Salvador, S.A. de C.V.					
18. LEVANTO / FECHA:					
Fuentes, Hdez Palma, Ventura, Vides.					

19. IDENTIFICACION FOTOGRAFICA:



Detalle de la fachada, la cual posee vanos de arco de medio punto, y es rematada la fachada por un parapeto de líneas curvas y cornisa