


 MINISTERIO DE SALUD		GOBIERNO DE EL SALVADOR		 HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ	
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango			UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS		PREVISION No.020254302
UCP del Hospital de Chalatenango					
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		Chalatenango 24 de noviembre del 2023		No.Orden: 58/2023	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		LINEA: 0202 ATENCIÓN HOSPITALARIA - 54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS			
1	C/U	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER, N° 16944. ----- REVISAR CAUSA DE RECALENTAMIENTO LA AGUJA LLEGÓ AL MAXIMO, MOTOR INESTABLE Y CON PRESENCIA DE HUMO MUY AZUL, MANTENIMIENTO NORMAL, TENSOR FAJA DE DISTRIBUCION PIÑÓN EJE DE LEVAS, PIÑÓN DE DISTRIBUCION TENSOR DE DISTRIBUCION FAJA DE DISTRIBUCION, VALVULA DE ADMISION, VALVULA DE ESCAP, BOMBA DE AGUA, EMPAQUE DE TERMOSTATO MANGUERA DE RADIADOR SUPERIOR, BUJIA INCANDESCENTE, FILTRO DE COMBUSTIBLE ARANDELA DE INYECCION ESPARRAGO DE BUFA TRASERA TUERCA DE ESCAPE, FILTRO DE ACEITE, BUSHING DE BIELA, CALIBRADOR, ABRAZADERA, TUBO SILICON GRIS 302 JGO ANILLO DE PISTON STD PISTON DE MOTOR STD, BUZO DE VALVULA, LAINAS AJUSTE DE VALVULA LAINAS AJUSTE DE VALVULA CUBIERTA DE DISTRIBUCION ENGRANAJE IMPULSOR BBA DE INY, BALERO EJE DE LEVAS, TERMOSTATO, VALVULA RETENCION DE ACEIT+C1 PULVERIZADOR DE ACEITE, SOPORTE DE MOTOR DERECHO MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR EMPAQUE DE CULATA, DIAGNOSTICAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, 'U0E0000005, REACONDICIONAR MOTOR COMPLETO TIPO LINEAL Ve, L13E10000005 REEMPLAZAR MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR O ABRAZADERA, T_1410000002 REEMP+C1LAZAR MANIFOLD PARA ESCAPE Y/O EMPAQUE, X002 REMPLAZAR MARCADOR DE TABLERO DF ACEITE, 7_2510000001 LIMPIAR Y AJUSTAR FRENSOS Y REVISAR TUBERIAS Y MANGUERAS, X002511 INSTALACION DE MANGUERA Y SOPORTE PENDIENTE DE PEDIDO ESPECIAL, 71010000009 HACER PRUEBAS DE FUGAS DE MOTOR 6 u 8 CILINDROS, X00 t, MEDIR CILINDROS DE MOTOR, X003 REVISARV SWITH DE IGNISION, X001SREPARAR BASE DE PEDAL DE ACCELERADOR, T_10100000079 MEDIR COMPRESION A MOTOR DIESEL, T22E0000001 ALINEAR DE RUEDAS DELANTERAS, X0001554 REPARAR SISTEMA ELECTRICO DE MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE DE MOTOR, 00066PL PRUEBA LARGA, 00066PMPRUEBA MEDIANA, T_3280000002 LAVAR VEHICULO, REPUESTOS. Descripción. JGO EMPAQUE DE MOTOR, JGO LAINAS AJUSTE DE CIGÜEÑAL, CULATA DE MOTOR, ASIENTO DE INYECTOR ASIENTO DE INYECTOR CAJA DE DISTRIBUCION CUBIERTA DE DISTRIBUCION, JGO DE CASQUETE BANCO 0.25, CASQUETE EJE DE LEVAS JGO CASQUETE DE BIELA O EJE DE LEVAS, REVISAR CAUSA DE RECALENTAMIENTO LA AGUJA LLEGÓ AL MAXIMO , MOTOR INESTABLE Y CON PRESENCIA DE HUMO MUYAZUL , MANTENIMIENTO NORMAL, AMPOLLETA DE ACEITE PERNO DE ABRAZADERA ARANDELA, LUBRICANTES, WYPALLx7, PALLx70, LIJA GRANO 36, SPRAY PARA LIMPIEZA DE FRENSOS, SPRAY PARA LIMPIEZA DE FRENSOS, SERVICIO EXTERNO, SONDEO Y REPARACIÓN DE RADIADOR, KIT DE EMPAQUES, RETENEDOR BOMBA DE TRANSFERENCIAS RESORTE, REPARACIÓN DE 1 BOMBA DE INYECCIÓN SERVICIO EXTERNO DE TORNO DE PIEZAS DE MOTOR</p> <p>----- OBSERVACIÓN. COMPRA POR COMPARACIÓN DE PRECIOS No. 93-CP, FONDO GENERAL, ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES , ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: GUSTAVO DAGOBERTO MORALES SALES, JEFE DEL DEPTO. DE TRANSPORTE, DETALLAR EN LA FACTURA EL No. DE ORDEN DE COMPRA Y LA RETENCIÓN DEL 1% DEL IVA.</p>		\$7,885.67	\$7,885.67
TOTAL				\$7,885.67	
SON: Siete mil ochocientos ochenta y cinco 67/100 dólares					
LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN, HOSPITAL NAC. DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ, CHALATENANGO-----FAVOR PASAR A LA UCP, A FIRMAR ORDEN DE COMPRA-----ENTREGAR 5 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE ---- Proceso / 3209-2023-P0090 / 93-CP					
					
					
Titular o Designado					