

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
 Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
 la Universidad "José Matías Delgado".
 Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,823

FECHA: 08-Mar-2018

0000012

SUMINISTRANTE: INELCI, S.A DE C.V.

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime
 Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

1		1,410.00000	1,410.00000	10,809
	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BANCO DE CAPACITORES DE 200 KVAR. LOCALIZADO EN CUARTO ELECTRICO DEL EDIFICIO 2 SOTANO 1.</p> <p>DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cambio de 6 fusibles NH 50 Amp. dañados. * Cambio de descargadores resistivos dañados. * Reseteo y programacion de controlador de carga resistiva. * Reaprete y limpieza general. * Prueba y habilitacion de etapas de carga reactiva. * Instalacion de analizador de redes. * Medicion de aterrizamiento. * Prueba y puesta en marcha. * Entrega de reporte con resultados y recomendaciones. <p>Costo \$955.00</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BANCO DE CAPACITORES DE 70 KVAR. LOCALIZADO EN CUARTO ELECTRICO DEL EDIFICIO 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cambio do 3 fusiblos dañados. * Cambio de descargadores resistivos dañados. * Reseteo y programacion de controlador de carga resistiva. * Reaprete y limpieza general. * Prueba y habilitacion de etapas de carga reactiva. * Instalacion de analizador de redes. * Medicion de aterrizamiento. * Prueba y puesta en marcha. * Entrega de reporte con resultados y recomendaciones. <p>Costo \$455.00</p> <p>TOTAL \$1,410.00</p> <p>Garantía: 1 año.</p> <p>Tiempo de ejecución: Despues de recibida la orden de compra 2 dias, más 3 dias para el reporte.</p>			



CP-785