

II TRIMESTRE


Nombre del Mecanismo	Inspección y medición de acceso hacia la comunidad Guajoyito para su reparación y mejoramiento de la calle.
Objetivo	Evaluar por medio de inspecciones la ventaja que proporcionaría la reconstrucción de la calle de acceso a la comunidad Guajoyito por causa de puente la Hamaca el cual interceptaba a la C.H Guajoyo con la comunidad.
Descripción	El Técnico de zona junto con la monitora de zona así como el jefe de la Unidad de Responsabilidad Social evaluaron las repercusiones que traía el paso que daba el puente la Hamaca, de la comunidad Guajoyito a la C.H. Guajoyo el cual contaba con las de 50 años y las condiciones eran deplorables con probabilidades de que se cayera debido a las emergencias ocasionadas por las lluvias.
Mecanismos implementados para participar	Se coordinó con personas de la comunidad Guajoyito para la verificación de la calle de acceso la cual ocupaban como última opción, debido al deterioro de la calle y el difícil acceso que esta ocasionaba, así como también se monitoreo el puente la hamaca por donde la comunidad pasaba y cruzaba todo el vivero de la C.H. Guajoyo para salir directamente a la calle, y el cual ya fue clausurado.
Cantidad de actividades	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoreo del puente la Hamaca. ✓ Inspección con los encargados de maquinaria la calle de acceso para posible reparación. ✓ Reunión con el encargado de la ADESCO de la comunidad Guajoyito para habilitar el acceso donde se guardarán las maquinas. ✓ Limpieza de la calle por parte de las personas de la comunidad de Guajoyito. ✓ Resguardo de la maquinaria por parte del encargado de la ADESCO
Lugar y fecha de desarrollo	<p>JUNIO-JULIO 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Comunidad Guajoyito ✓ Vivero de la C.H Guajoyo.
Principales resultados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reconstrucción de la calle de acceso de la comunidad Guajoyito. ✓ Clausura del puente la Hamaca
Anexo fotográfico	

Foto 1 y 2: Inspección de puente la Hamaca el cual conectaba con la comunidad Guajoyito y la C.H. Guajoyo.



Foto 3: Reunión con las personas de la comunidad Guajoyito para solicitarles apoyo en la limpieza de la calle para la reconstrucción de la misma y solicitar su apoyo en el resguardo de la maquinaria.




Foto 4: Reconstrucción de la calle de acceso de la comunidad Guajoyito.