

Nombre del Mecanismo	Iniciativa para la Inspección de arreglo de calle que conduce a la comunidad Guajoyito
Objetivo	Remediación de los kilómetros arreglados de calle e inspección de los niveles de las cunetas.
Descripción	Se midió con cinta métrica desde el inicio de la calle hasta el centro de la comunidad. Participaron compañeros del equipo de vivero, técnicos de la Central Guajoyo y líderes/liderezas de la comunidad de Guajoyito.
Mecanismos implementados para participar	<ul style="list-style-type: none"> -Acompañamiento con los Habitantes de la comunidad. -Toma de datos del kilometraje y niveles de las cunetas. -Inspección de cada tramo y sus respectivos niveles acompañados de los directivos de la comunidad.
Cantidad de actividades:	<ul style="list-style-type: none"> -Se realizaron inspecciones en 3 ocasiones diferentes donde habitantes de la comunidad Guajoyito participaron para verificar el proyecto de desarrollo de la calle de conexión a la comunidad Guajoyito. -Los habitantes colaboraron en la Chapoda de Maleza para que las máquinas pesadas no afectaran a la hora de aplanar la calle.
Lugar y fecha de desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> -Camino vecinal que conduce a la comunidad Guajoyito al costado sur de la central Guajoyo. <p>Agosto 2022</p>

Principales resultados

Verificación de la obra y los kilometro arreglados para la satisfacción de los habitantes de la comunidad.

Anexo Fotográfico



Foto1 y 2: supervisión y reunión con los lideres y lideresas de la comunidad Guajoyito para la reparación de la calle de acceso.