

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional de La Unión	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital de La Unión	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	L a Unión 19 de Agosto del 2015	No.Orden:140/2015
----------------	--	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO: HIACE PLACA N-15131	-	-
1	Cada Uno	REFIGERANTE GALON.	\$19.00	\$19.00
1	Cada Uno	KIT FAJA DISTRIBUCION ORIGINAL.	\$369.82	\$369.82
1	Cada Uno	FAJA EXTERNA DE POWER.	\$24.91	\$24.91
1	Cada Uno	BOMBA DE AGUA.	\$245.34	\$245.34
1	Cada Uno	CAMBIO DE FAJA DE DISTRIBUCION.	\$113.10	\$113.10
1	Cada Uno	CAMBIO DE FAJA EXTERIOR.	\$4.33	\$4.33
1	Cada Uno	CAMBIO DE RETENEDOR CIGUEÑAL.	\$41.12	\$41.12
2	Cada Uno	CAMBIO BALERO TENSOR.	\$10.33	\$20.66
1	Cada Uno	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA.	\$41.11	\$41.11
-	-	TOTAL.....	-	\$879.39

SON: ochocientos setenta y nueve 39/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:TALLER DIPARVEL

 _____ Titular o Designado	 _____ Suministrante
	