

## Autoridad de Aviación Civil de El Salvador

Reparación de Aire Acondicionado de vehículo Toyota Yaris N-17822, Propiedad de la AAC, Trabajo a realizar: Empacar Compresor, revisión de fugas, Carga de Gas 134A.

**Institución:** Autoridad de Aviación Civil de El Salvador

**Objeto:** Reparación de Aire Acondicionado de vehículo Toyota Yaris N-17822, Propiedad de la AAC, Trabajo a realizar: Empacar Compresor, revisión de fugas, Carga de Gas 134A.

**Área institucional:** Propiedad Planta y Equipo

**Código de adquisición o contratación:** 5227

**Monto:** \$224.00

**Nombre de la contraparte:** Edgar Leonel Urquilla

**Características de la contraparte:** Persona Natural

**Plazos de cumplimiento:** dias

**Fecha de contrato / orden de compra:** 05/11/2018

**Forma de contratación:** Libre Gestión

**Código de contrato / orden de compra:** 5227