

Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma

Reparacion de losas de concreto hidraulico de las posiciones 8, 9, 10 y 11 del estacionamiento de aeronaves en la plataforma de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

Institución: Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma

Dependencia: Aeropuerto Internacional - SOARG

Año: 2015

Nombre de la obra: Reparacion de losas de concreto hidraulico de las posiciones 8, 9, 10 y 11 del estacionamiento de aeronaves en la plataforma de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

Ubicación exacta: Posiciones de estacionamiento 8, 9, 10 y 11 de Plataforma Internacional en ETP.

Fecha de inicio de la obra: 2015-01-07

Número de beneficiarios: 2500000

Costo total de la obra: 49450.57

Tiempo de ejecución: 07-ene-2015-149-jul-2015

Nombre del responsable de la obra: Fredy Méndez

Fuente de financiamiento: Titularización

Empresa o entidad ejecutora: Edifica B y B, S.A. DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: AIES MOARG

Código de contrato: LP-29/2014

Garantías: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO(10%) del valor del contrato, GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO(100% del valor de anticipo) y GARANTÍA DE BUENA OBRA equivalente al 10% del monto final del contrato.

Forma de pago: Opción de anticipo(20%) y pagos por estimaciones de avance de obra, ejecutadas en períodos no menores de treinta días (30) días calendarios.