



MINISTERIO  
DE SALUD


HOSPITAL  
NACIONAL  
SAN FRANCISCO GOTERA



## VERSIÓN PÚBLICA

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**



**Licda. Sandra Yaneth Claros**  
**Jefe de Unidad de Compras Públicas (UCP) en funciones**  
**Hospital Nacional “Dr. Héctor Antonio Hernández Flores”**  
**San Francisco Gotera, Morazán**



GOBIERNO DE EL SALVADOR

HOSPITAL  
NACIONAL  
SAN FRANCISCO GOTERA

PREVISION No:

HOSPITAL NACIONAL, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

UCP del Hospital de Gotera

UCP

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Morazán 18 de agosto de 2023

No.Orden: 015/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

REGLON No.	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON IVA	VALOR TOTAL (\$)
		LINEA: 0201 ATENCION AMBULATORIA- CONTRATACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR), SOLICITADO POR: UNIDAD CONSOLIDADORA DE COMPRAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 063/2023 (FONDOS GOES)				
1	81201023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO , <b>OFRECE:</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO.	C/U	1	\$ 4,394.50	\$ 4,394.50
		LINEA: 0202 ATENCION HOSPITALARIA- CONTRATACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR), SOLICITADO POR: UNIDAD CONSOLIDADORA DE COMPRAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 063/2023 (FONDOS GOES)				
1	81201023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO , <b>OFRECE:</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO.	C/U	1	\$ 4,585.50	\$ 4,585.50
		LINEA: 0301 ATENCIONES DE SALUD A NIÑOS DE 0 A 7 AÑOS, Y CONTROLES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO- CONTRATACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR), SOLICITADO POR: UNIDAD CONSOLIDADORA DE COMPRAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 063/2023 (FONDOS GOES)				

1	81201023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO , <b>OFRECE:</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO.	C/U	1	\$ 600.04	\$ 600.04
-	-	TOTAL.....	-	-		\$ 9,580.04

**SON: NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 04/100 DOLARES**

LUGAR DE ENTREGA: CENTRAL DE ESTERILIZACION DE HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, DE SAN FRANCISCO GOTERA, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, DPTO. MORAZAN; PREVIA PROGRAMACION DE ENTREGA AL TELEFONO 2645-7100 EXT. 7149 O AL CORREO walter.serrano@salud.gob.sv, TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR COMPROMISO PRESUPUESTARIO, CLASIFICACION DE LA EMPRESA: GRAN CONTRIBUYENTE, CREDITO 60 DIAS.

<hr/> Titular o Designado	
<hr/> JEFE UCP	<hr/> Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA

PREVISION No:

HOSPITAL NACIONAL, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

UCP del Hospital de Gotera

UCP

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: Morazán 18 de agosto de 2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE


INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

REGLON No.	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON IVA	VALOR TOTAL (\$)
		LINEA: 0201 ATENCION AMBULATORIA- CONTRATACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR), SOLICITADO POR: UNIDAD CONSOLIDADORA DE COMPRAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 063/2023 (FONDOS GOES)				
1	81201023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO , OFRECE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO.	C/U	1	\$ 4,394.50	\$ 4,394.50
		LINEA: 0202 ATENCION HOSPITALARIA- CONTRATACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR), SOLICITADO POR: UNIDAD CONSOLIDADORA DE COMPRAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 063/2023 (FONDOS GOES)				
1	81201023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO , OFRECE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO.	C/U	1	\$ 4,585.50	\$ 4,585.50
		LINEA: 0301 ATENCIONES DE SALUD A NIÑOS DE 0 A 7 AÑOS, Y CONTROLES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO- CONTRATACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR), SOLICITADO POR: UNIDAD CONSOLIDADORA DE COMPRAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 063/2023 (FONDOS GOES)				

1	81201023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO , <b>OFRECE:</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO.	C/U	1	\$ 600.04	\$ 600.04
-	-	TOTAL.....	-	-		\$ 9,580.04

**SON: NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 04/100 DOLARES**

LUGAR DE ENTREGA: CENTRAL DE ESTERILIZACION DE HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, DE SAN FRANCISCO GOTERA, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, DPTO. MORAZAN; PREVIA PROGRAMACION DE ENTREGA AL TELEFONO 2645-7100 EXT. 7149 O AL CORREO walther.serrano@salud.gob.sv, TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR COMPROMISO PRESUPUESTARIO, CLASIFICACION DE LA EMPRESA: GRAN CONTRIBUYENTE, CREDITO 60 DIAS.

 <p>Titular o Designado</p>	
 <p>JEFE UCP</p>	 <p>Suministrante</p>

Formato/syc.

O.C.E. por:ybercian



MINISTERIO  
DE SALUD

HOSPITAL  
NACIONAL  
SAN FRANCISCO GOTERA



## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA 015/2023


### REGLON No. 01

**81201023-** EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEBERÁ SER REALIZADO AL EQUIPO ESTERILIZADOR HÍBRIDO MARCA: BMT, MODELO: ESTERIVAP 666-2 FED, SERIE: 5170950, INVENTARIO NO: 0612-156-004-01-00002 INSTALADO EN LA CENTRAL DE ESTERELIZACION UBICADO EN EL MÓDULO "F", COORDINADO Y ACOMPAÑADO CON EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y USUARIOS DEL EQUIPO. ASÍ MISMO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEBERÁ SER EJECUTADO POR PERSONAL CAPACITADO EN ESTE EQUIPO MARCA Y MODELO E INCLUIR LO SIGUIENTES ASPECTOS: REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DE FUERZA Y CONTROL EN GABINETES Y PERIFÉRICOS, REEMPLAZO DE LOS 2 TRANSDUCTORES DE PRESIÓN DE 0-4 BAR, REEMPLAZO DE LAS 4 RESISTENCIAS CALEFACTORAS A 220 VOLTIOS X 9 KW, REEMPLAZO DE LOS 2 CONTACTORES 220 VOLTIOS X 3 POLOS DE 50 AMPERIOS, 4 SELLOS DE PUERTAS VERTICALES, 3 TUBOS DE GRASA PARA SELLOS DE PUERTAS, 2 MAGNETOS DE 24 VOLTIOS, 1 FILTRO DE AIRE Y 4 KIT DE CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y DE SER NECESARIO, ACTUALIZACIÓN DE SOFWARD. AL CONCLUIR LOS TRABAJOS GENERALES DE ATENCIÓN AL EQUIPO SE PROCEDERÁ A ENTREGAR AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TODAS LAS PIEZAS QUE HAYAN SIDO REEMPLAZADAS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL.

**OFRECE:** EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERÁ REALIZADO AL EQUIPO ESTERILIZADOR HÍBRIDO MARCA: BMT, MODELO: ESTERIVAP 666-2 FED, SERIE: 5170950, INVENTARIO NO: 0612-156-004-01-00002 INSTALADO EN LA CENTRAL DE ESTERELIZACION UBICADO EN EL MÓDULO "F", COORDINADO Y ACOMPAÑADO CON EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y USUARIOS DEL EQUIPO. ASÍ MISMO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERÁ EJECUTADO POR PERSONAL CAPACITADO EN ESTE EQUIPO MARCA Y MODELO E **INCLUYE LO SIGUIENTES ASPECTOS:** REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DE FUERZA Y CONTROL EN GABINETES Y PERIFÉRICOS, REEMPLAZO DE LOS 2 TRANSDUCTORES DE PRESIÓN DE 0-4 BAR, REEMPLAZO DE LAS 4 RESISTENCIAS CALEFACTORAS A 220 VOLTIOS X 9 KW, REEMPLAZO DE LOS 2 CONTACTORES 220 VOLTIOS X 3 POLOS DE 50 AMPERIOS, 4 SELLOS DE PUERTAS VERTICALES, 3 TUBOS DE GRASA PARA SELLOS DE PUERTAS, 2 MAGNETOS DE 24 VOLTIOS, 1 FILTRO DE AIRE Y 4 KIT DE CAMBIO DE TRAMPA DE VAPOR. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y DE SER NECESARIO, ACTUALIZACIÓN DE SOFWARD. AL CONCLUIR LOS TRABAJOS GENERALES DE ATENCIÓN AL EQUIPO, SE PROCEDERÁ A ENTREGAR AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TODAS LAS PIEZAS QUE HAYAN SIDO REEMPLAZADAS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL.



TITULAR O DESIGNADO



JEFE UACI

---



INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.