

HOSPITAL NACIONAL ILOBASCO



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes (direcciones y números de documentos personales)”.

(Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del Lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

| GOBIERNO DE EL SALVADOR | | | | |
|--|---|--|--------------------------|------------------|
| Hospital Nacional de Ilobasco | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | PREVISION NO: |
| UACI Hospital de Ilobasco | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |
| | | - | | |
| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| Lugar y Fecha: | Ilobasco, Cabañas 02 de Diciembre del 2022 | | No.Orden:162/2022 | |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | |
| MARVIN ERNESTO FRANCO ORELLANA | | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Equipo para aire acondicionado | - | - |
| 1 | Cada Uno | Renglón 1 código MINSAL 60207062 Suministro y Cambio de unidad condensadora de 5 toneladas trifásica marca daikin 208/230 volt/3 60hz r410 A seer 13 que incluye 1 compresor de 60,000 BTU, 1 motor 1/3 hp con aspa para unidad central del área de quirófano 2. mantenimiento correctivo a motores de extractor de aire del área de quirófano 1 y 2 1/2 hp 121/220 volt 10.8/4.6 A 1740 rpm c/u incluye desmontaje, restauración de ejes, cambio de baleros, reparación de base, cambio de capacitores, fajas y montaje de motores. garantía: 6 meses por fallas ocasionadas en partes a reemplazar en mantenimientos correctivo y fallas por problemas de fugas en soldaduras a realizar. Exclusiones: no se considera el reemplazo de partes que presenten fallas debido a mal suministro | \$4,158.91 | \$4,158.91 |
| 1 | Cada Uno | Renglón 2 código MINSAL 70226268 Suministro e instalación de termostato digital para control de temperatura marca full gauge 10/240 volt 60 hz para el área de recuperación programado a 20 C. garantía: 6 meses por fallas ocasionadas en partes a reemplazar en mantenimientos correctivo y fallas por problemas de fugas en soldaduras a realizar. Exclusiones: no se considera el reemplazo de partes que presenten fallas debido a mal suministro | \$265.55 | \$265.55 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$4,424.46 |
| SON: cuatro mil cuatrocientos veinticuatro 46/100 dolares | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO, UBICADO EN FINAL 4A CALLE PONIENTE, BARRIO EL CALVARIO, ILOBASCO, TELEFONO 2347-5055 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| _____ Titular o Designado | | | _____ | |
| _____ | | | _____ Suministrante | |

|  | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | | |
|--|---------------------|--|------------|-------------------|
| Hospital Nacional de Ilobasco | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | PREVISION NO: |
| UACI Hospital de Ilobasco | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |
| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| Lugar y Fecha: | | Ilobasco, Cabañas 02 de Diciembre del 2022 | | No.Orden:162/2022 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | |
| MARVIN ERNESTO FRANCO ORELLANA | | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Equipo para aire acondicionado | - | - |
| 1 | Cada Uno | Renglón 1 código MINSAL 60207062 Suministro y Cambio de unidad condensadora de 5 toneladas trifásica marca daikin 208/230 volt/3 60hz r410 A seer 13 que incluye 1 compresor de 60,000 BTU, 1 motor 1/3 hp con aspa para unidad central del área de quirófano 2. mantenimiento correctivo a motores de extractor de aire del área de quirófano 1 y 2 1/2 hp 121/220 volt 10.8/4.6 A 1740 rpm c/u incluye desmontaje, restauración de ejes, cambio de baleros, reparación de base, cambio de capacitores, fajas y montaje de motores. garantía: 6 meses por fallas ocasionadas en partes a reemplazar en mantenimientos correctivo y fallas por problemas de fugas en soldaduras a realizar. Exclusiones: no se considera el reemplazo de partes que presenten fallas debido a mal suministro | \$4,158.91 | \$4,158.91 |
| 1 | Cada Uno | Renglón 2 código MINSAL 70226268 Suministro e instalación de termostato digital para control de temperatura marca full gauge 10/240 volt 60 hz para el área de recuperación programado a 20 C. garantía: 6 meses por fallas ocasionadas en partes a reemplazar en mantenimientos correctivo y fallas por problemas de fugas en soldaduras a realizar. Exclusiones: no se considera el reemplazo de partes que presenten fallas debido a mal suministro | \$265.55 | \$265.55 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$4,424.46 |
| SON: cuatro mil cuatrocientos veinticuatro 46/100 dolares | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO, UBICADO EN FINAL 4A CALLE PONIENTE, BARRIO EL CALVARIO, ILOBASCO, TELEFONO 2347-5055 | | | | |
|  Titular o Designado | |  Suministrante | | |

Elaborado por:rangel

