



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
PSIQUIÁTRICO



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”


Lic. Jorge Alberto Salinas
Jefe UCP





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Psiquiatrico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 21 de Noviembre del 2023

No.Orden:305/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

HIDROTERMICA, S.A. DE C.V.

06141203091090

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE REPARACION PARA CALDERA FULTON: REPARACION DE FALLA DE SISTEMA DE ENCENDIDO Y SUMINISTRO DE BOMBA DE DIESEL PARA CALDERA FULTON DE 96 BHP.	-	-
1	Cada Uno	ETAPA 01: INSPECCION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE LA CALDERA. REVISION DEL SENTIDO DE GIRO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE Y DEL BLOWER DE LA CALDERA. REVISION DEL SISTEMA DE BOMBEO, DESARME DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA ISNPECCION DE LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA MISMA. REVISION DE PRESIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO Y CALIBRACION DE SER NECESARIA. DETERMINAR LA NECESIDAD DE SUMINISTRO DE UNA BOMBA DE COMBUSTIBLE NUEVA LUEGO DE HABER REVISADO LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA BOMBA ACTUAL Y LAS PRESIONES DE BOMBEO, SI SE OBSERVAN CONDICIONES INTERNAS NO FAVORABLES PARA LA BOMBA SE PASARA A LA ETAPA 02 DE ESTA COTIZACION. ETAPA 02: DESMONTAJE DE BOMBA ACTUALMENTE INSTALADA EN CALDERA SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA. PRUEBAS DE OPERACION Y AJUSTE DE PRESIONES DEL SISTEMA. MEDICION Y AJUSTE DE GASES DE COMBUSTION. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CALDERA. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO A SUMINISTRAR: EQUIPO BOMBA DIESEL PARA CALDERA FULTON 96 BHP, MODELO 22R221C-5C3, MARCA WEBSTER, ORIGEN ESTADOS UNIDOS, ETAPA/RPM DOS ETAPAS/3450, OTRA INFORMACION: SENTIDO DE GIRO ANTI HORARIO VISTO DESDE EL EJE.	\$3,028.40	\$3,028.40
-	-	TOTAL.....	-	\$3,028.40

SON: tres mil veintiocho 40/100 dolares

OBSERVACION: OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54301, F.G. ENTREGA: 15 A 20 DIAS HABILIS DESPUES DE RECIBIR LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: ING. JAVIER VELASCO.

LUGAR DE ENTREGA:HOSP. NAC. PSIQUIATRICO DR. JOSE MOLINA MARTINEZ.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado



José Martínez

Suministrante



HIDRO TERMICA
HIDRO TERMICA, S.A. DE C.V.
ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE VAPOR Y
SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS

Tel. 2251-9921 / 2251-9922 / 2251-9923

Elaborado por: yelitze

COPIA: UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP)

23 NOV 2023

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 21 de Noviembre del 2023	No.Orden:305/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
HIDROTERMICA, S.A. DE C.V.		06141203091090

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE REPARACION PARA CALDERA FULTON: REPARACION DE FALLA DE SISTEMA DE ENCENDIDO Y SUMINISTRO DE BOMBA DE DIESEL PARA CALDERA FULTON DE 96 BHP.	-	-
1	Cada Uno	ETAPA 01: INSPECCION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE LA CALDERA. REVISION DEL SENTIDO DE GIRO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE Y DEL BLOWER DE LA CALDERA. REVISION DEL SISTEMA DE BOMBEO, DESARME DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA ISNPECCION DE LOS COMPONETES INTERNOS DE LA MISMA. REVISION DE PRESIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO Y CALIBRACION DE SER NECESARIA. DETERMINAR LA NECESIDAD DE SUMINISTRO DE UNA BOMBA DE COMBUSTIBLE NUEVA LUEGO DE HABER REVISADO LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA BOMBA ACTUAL Y LAS PRESIONES DE BOMBEO, SI SE OBSERVAN CONDICIONES INTERNAS NO FAVORABLES PARA LA BOMBA SE PASARA A LA ETAPA 02 DE ESTA COTIZACION. ETAPA 02: DESMONTAJE DE BOMBA ACTUALMENTE INSTALADA EN CALDERA SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NUEVA. PRUEBAS DE OPERACIÓN Y AJUSTE DE PRESIONES DEL SISTEMA. MEDICION Y AJUSTE DE GASES DE COMBUSTION. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CALDERA. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO A SUMINISTRAR: EQUIPO BOMBA DIESEL PARA CALDERA FULTON 96 BHP, MODELO 22R221C-5C3, MARCA WEBSTER, ORIGEN ESTADOS UNIDOS, ETAPA/RPM DOS ETAPAS/3450, OTRA INFORMACION: SENTIDO DE GIRO ANTI HORARIO VISTO DESDE EL EJE.	\$3,028.40	\$3,028.40
-	-	TOTAL.....	-	\$3,028.40

SON: tres mil veintiocho 40/100 dolares

OBSERVACION: OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54301, F.G. ENTREGA: 15 A 20 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: ING. JAVIER VELASCO.

LUGAR DE ENTREGA:HOSP. NAC. PSIQUIATRICO DR. JOSE MOLINA MARTINEZ.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p>	<p style="text-align: center;">_____</p>
<p style="text-align: center;">_____</p>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Suministrante</p>