

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	SAN SALVADOR 08 de Junio del 2023	No.Orden:98/2023
----------------	-----------------------------------	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ROBERTO HUGO VELASQUEZ ORTIZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS N10910, INV. 61105-0013, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:	-	-
1	Servicio	54302-CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASEROS LADO DERECHO TRASERA - MANO DE OBRA	\$12.32	\$12.32
1	Servicio	54302-CAMBIO DE CRUCETA, INTERMEDIA DE CARDAN- MANO DE OBRA	\$39.62	\$39.62
1	Servicio	54302-CAMBIO DE CRUCETA, TRASERA DE CARDAN, PEGADA A CORONA - MANO DE OBRA	\$39.62	\$39.62
1	Servicio	54302-LAVAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (ESTA ACTIVIDAD NO ESTÁ INCLUIDA EN EL CONTRATO, PERO ES CONSIDERADA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO Y FUE AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)- MANO DE OBRA	\$11.31	\$11.31
1	Servicio	54302-DESMONTAR Y MONTAR SOPORTE DE CABINA LADO IZQUIERDO(ESTA ACTIVIDAD NO ESTÁ INCLUIDA EN EL CONTRATO, PERO ES CONSIDERADA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO Y FUE AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)- MANO DE OBRA	\$27.10	\$27.10
1	Servicio	54302-DESMONTAR Y MONTAR SOPORTE DE CABINA LADO DERECHO (ESTA ACTIVIDAD NO ESTÁ INCLUIDA EN EL CONTRATO, PERO ES CONSIDERADA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO Y FUE AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)- MANO DE OBRA	\$27.10	\$27.10
1	Servicio	54302-RECTIFICAR ALOJAMIENTO INTERNO DE BUFA EN BALERO POR DESGASTE IZQ(TORNO) (ESTA ACTIVIDAD NO ESTÁ INCLUIDA EN EL CONTRATO, PERO ES CONSIDERADA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO Y FUE AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)- MANO DE OBRA	\$89.56	\$89.56
4	Servicio	54302-RECTIFICAR 4 ALOJAMIENTOS DE HAUSING DE CARDAN DE CRUCETA TRASERA (TORNO) (ESTA ACTIVIDAD NO ESTÁ INCLUIDA EN EL CONTRATO, PERO ES CONSIDERADA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO Y FUE AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)- MANO DE OBRA	\$29.38	\$117.52
1	Servicio	54302-RECONSTRUIRM, RECTIFICAR PISTA DE YUGO DE CARDAN DE COLA DE CAJA DE VEL. (TORNO) (ESTA ACTIVIDAD NO ESTÁ INCLUIDA EN EL CONTRATO, PERO ES CONSIDERADA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO Y FUE AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)- MANO DE OBRA	\$109.34	\$109.34
1	Servicio	54302-CAMBIAR ESCOBILLAS DE CRICOS (ESTA ACTIVIDAD NO ESTÁ INCLUIDA EN EL CONTRATO, PERO ES CONSIDERADA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO Y FUE AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)- MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00
1	Servicio	54302-INSTALAR LAMPARA, REFORZAR BASES DE STOP TRASEROS, AMBOS LADOS(ESTA ACTIVIDAD NO ESTÁ INCLUIDA EN EL CONTRATO, PERO ES CONSIDERADA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO Y FUE AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)- MANO DE OBRA	\$45.00	\$45.00
1	Servicio	54302-FABRICAR BASE DE LAMPARA STOP TRASERA IZQ. (ESTA ACTIVIDAD NO ESTÁ INCLUIDA EN EL CONTRATO, PERO ES CONSIDERADA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO Y FUE AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)- MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00
1	Servicio	54302-INSTALAR 4 TENSORES PARA LAMPARAS STOP TRASEROS AMBOS LADOS(ESTA ACTIVIDAD NO ESTÁ INCLUIDA EN EL CONTRATO, PERO ES CONSIDERADA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL	\$0.00	\$0.00

		VEHÍCULO Y FUE AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)- MANO DE OBRA		
2	Cada Uno	54302-SELLOS DE BUFAS DELANTERAS -REPUESTO	\$11.23	\$22.46
2	Cada Uno	54302-SELLOS DE FLECHAS TRASERAS -REPUESTO	\$18.57	\$37.14
2	Cada Uno	54302-SELLOS DE BUFAS TRASERAS -REPUESTO	\$11.45	\$22.90
1	Cada Uno	54302-BALERO INTERNO DE BUFA DELANTERA IZQUIERDA	\$64.83	\$64.83
1	Cada Uno	54302-BOMBA TRASERA DE LADO DERECHO -REPUESTO	\$129.83	\$129.83
1	Cada Uno	54302-FAJA EXTERNA DE MOTOR DE ALTERNADOR-REPUESTO	\$19.50	\$19.50
2	Cada Uno	54302-CRUCETAS DE CARDAN-REPUESTO	\$45.20	\$90.40
2	Cada Uno	54302-SOPORTES DE CABINA VULCANIZADOS-REPUESTO	\$64.23	\$128.46
1	Cada Uno	54302-LITRO DE SOLUCION ESPECIAL AZUL-REPUESTO	\$16.28	\$16.28
2	Cada Uno	54302-CHAVETAS-REPUESTO	\$0.31	\$0.62
2	Cada Uno	54302-FOCOS DE 2 CONTACTOS -REPUESTO	\$1.96	\$3.92
3	Cada Uno	54302-ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS -REPUESTO	\$7.14	\$21.42
1	Cada Uno	54302-ADITIVO ESPECIAL ANTI FRICCION DE METALES PARA MOTOR-REPUESTO	\$19.86	\$19.86
1	Cada Uno	54302-LIQUIDO ELIMINADOR DE PARTICULAS DE AGUA Y LIMPIADOR DE INYECTORES EN TANQUE-REPUESTO	\$19.86	\$19.86
1	Cada Uno	54302-SOCKET PARA FOCO DE 2 CONTACTOS-REPUESTO	\$6.78	\$6.78
1	Cada Uno	54302-STOP LUCES UNIVERSALES TRASERA IZQUIERDA -REPUESTO	\$24.63	\$24.63
4	Cada Uno	54302-TENSORES DE HIERRO, BASE METALICA Y ELECTRODOS-REPUESTO	\$12.50	\$50.00
2	Cada Uno	54302-GALONES DE REFRIGERANTE ESPECIAL 50/50-MATERIALES	\$22.63	\$45.26
-	-	TOTAL.....	-	\$1,242.64

SON: mil doscientos cuarenta y dos 64/100 dolares

OBSERVACION: REQUERIDO POR ADMINISTRACIÓN SUPERIOR S/C 22-2023 ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA SR [REDACTED] COORDINADOR DE TRANSPORTE FACTURAR: ISRI-FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL. RETENER EL 1% DEL IVA. TRAER SELLO DE LA EMPRESA Y CARTA DONDE LA PERSONA NATURAL DELEGUE AL RECURSO DE LA EMPRESA PARA LA FIRMA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORIGINADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EL PROCESO LG 13/2023, CONTRATO LG 11/2023. TEMPO DE ENTREGA 7 DIAS HABLES DESPUES DE FIRMAR, Y RETIRAR ORDEN DE COMPRA. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PEQUEÑA. GARANTÍA DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTO TRES (3) MESES O 15,000 KILÓMETROS.

LUGAR DE ENTREGA: Colonia Costa Rica Avenida Irazú No 181, San Salvador

LUGAR DE NOTIFICACIONES: COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA AL CEL 60623312 Y/O AL CORREO COORD.TRANSPORTE@ISRI.GOB.SV

<p>0/c. 98/2023</p> <p><i>KG Casanueva</i></p> <p>Titular o Designado</p> <p>ADJUDICA GERENCIA GENERAL</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Suministrante</p>
---	--

Elaborado por: cmelara

19-06-2023
10:00