

GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 21 de julio de 2016.

ORDEN No.:

LG/0401/0084/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO (SERVICIO AUTOMOTRIZ ZARCEÑO)

0210-101169-104-6

LÍNEA:

0401 PR-SIS/ DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
					MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: <ul style="list-style-type: none"> • CAMBIAR FILTRO DE ACEITE • CAMBIAR FILTRO DE DIÉSEL • CAMBIAR FILTRO DE AIRE • CAMBIAR ACEITE DE MOTOR (15W40) • REALIZAR LIMPIEZA Y AJUSTE AL SISTEMA DE FRENOS • ENGRASE GENERAL • CAMBIAR AMPOLLETA DEL MARCADOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR • CAMBIAR TAPÓN DE RADIADOR • REPARAR LÍNEAS ELÉCTRICAS DE LA AMPOLLETA DE TEMPERATURA DE MOTOR • TENSAR FAJAS DE ACCESORIOS DE MOTOR • CAMBIAR DOS BOMBAS DE FRENOS TRASEROS • REPARAR FUGA EN FLECHA TRASERA DERECHA • CAMBIAR RETENEDOR, BALERO Y ESPACIADOR DE FLECHA TRASERA DERECHA <ul style="list-style-type: none"> • CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DEL EMBRAGUE • REPARAR FUGA DE ACEITE EN EL CÁRTER DEL MOTOR • CAMBIAR RETENEDOR DEL EJE DE SALIDA DE LA CAJA • NIVELAR ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES • CAMBIAR DOS BUJES DE BRAZOS INFERIORES DE SUSPENSIÓN DELANTERA • CAMBIAR DOS ESFERAS INFERIORES DE SUSPENSIÓN DELANTERA • CAMBIAR MOTOR DEL DEPÓSITO DE AGUA DE CRICOS • REALIZAR REPARACIÓN DEL MECANISMO DE CHAPA DE PUERTA DEL CONDUCTOR, PUERTA DEL PASAJERO Y COMPUERTA CORREDIZA • CAMBIAR INTERRUPTOR PRINCIPAL DE VENTANA ELÉCTRICA LADO DEL PASAJERO (CON SU CARCASA) • CAMBIAR INTERRUPTOR DE VENTANA ELÉCTRICA LADO DEL PASAJERO (CON SU CARCASA) <ul style="list-style-type: none"> • CAMBIAR FLASHER DE 12 VOLTIOS DE VÍAS • REPARAR CIRCUITO ELÉCTRICO DE LUCES DE CORTESÍA • REPARAR CIRCUITO ELÉCTRICO DE LUCES INTERMITENTES Y VÍAS • REPARAR CIRCUITO ELÉCTRICO DEL FAROL IZQUIERDO Y CAMBIAR CONECTOR DE FOCO H4 • CAMBIAR DOS ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS DELANTERAS • CAMBIAR DOS AMORTIGUADORES TRASEROS • REALIZAR ALINEADO DE RUEDAS • REPARAR EL SISTEMA DE PITO • INSTALAR ESPARRAGO DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA • REPARAR TUBO DE ESCAPE 			
	78180000	54302	1	SERVICIO		NO APLICA	\$ 395.00	\$ 395.00
			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	FRAN	\$ 9.00	\$ 9.00
			1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	FUJITOYO	\$ 18.00	\$ 18.00
			1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	FUJITOYO	\$ 9.50	\$ 9.50
			2	GALÓN	ACEITE DE MOTOR 15W40	MOBIL	\$ 24.00	\$ 48.00
			2	TUBO	GRASA	MOBIL	\$ 5.50	\$ 11.00
			1	UNIDAD	AMPOLLETA DE TEMPERATURA DE MOTOR	NO ESPECIFICA	\$ 38.00	\$ 38.00
			1	UNIDAD	TAPÓN DE RADIADOR	HKT	\$ 13.00	\$ 13.00



No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
			2	UNIDAD	BOMBA DE FRENOS TRASEROS	NO ESPECIFICA	\$ 48.00	\$ 96.00
			1	UNIDAD	RETENEDOR DE FLECHA TRASERA DERECHA	PAYEN	\$ 15.00	\$ 15.00
			1	UNIDAD	POLVERA DE FLECHA	NO ESPECIFICA	\$ 18.00	\$ 18.00
			1	UNIDAD	BALERO DE FLECHA TRASERA DERECHA	ICHIBAN	\$ 45.00	\$ 45.00
			1	UNIDAD	ESPACIADOR DE BALERO DE FLECHA TRASERA DERECHA	NO ESPECIFICA	\$ 8.00	\$ 8.00
			1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	NO ESPECIFICA	\$ 65.00	\$ 65.00
			1	UNIDAD	RETENEDOR DE CAJA DE SALIDA	PAYEN	\$ 22.00	\$ 22.00
			1	GALÓN	ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES	MOBIL	\$ 28.00	\$ 28.00
			4	UNIDAD	BUJES DE BRAZOS INFERIORES DE SUSPENSIÓN DELANTERA	NO ESPECIFICA	\$ 18.75	\$ 75.00
			2	UNIDAD	ESFERAS INFERIORES DE SUSPENSIÓN DELANTERA	KENSEI	\$ 45.00	\$ 90.00
			1	UNIDAD	INTERRUPTOR PRINCIPAL DE VENTANA ELÉCTRICA LADO DERECHO DEL PASAJERO (CON SU CARCASA)	NO ESPECIFICA	\$ 55.00	\$ 55.00
			1	UNIDAD	INTERRUPTOR DE VENTANA ELÉCTRICA LADO DEL PASAJERO (CON SU CARCASA)	NO ESPECIFICA	\$ 55.00	\$ 55.00
			1	UNIDAD	FLASHER DE 12 VOLTIOS DE VÍAS	NO ESPECIFICA	\$ 15.00	\$ 15.00
			1	UNIDAD	CONECTOR DE FOCO	NO ESPECIFICA	\$ 8.00	\$ 8.00
			1	PAR	ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS DELANTERAS	TRIDON	\$ 18.00	\$ 18.00
			2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	KENSEI	\$ 75.00	\$ 150.00
			1	JUEGO	PITO	NO ESPECIFICA	\$ 32.00	\$ 32.00
			2	UNIDAD	ESPÁRRAGO DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA	NO ESPECIFICA	\$ 8.00	\$ 16.00
			1	UNIDAD	MOTOR DEL DEPÓSITO DE AGUA DE CRICOS	NO ESPECIFICA	\$ 125.00	\$ 125.00
					GARANTÍA: 2 MESES.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,477.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA MICROBÚS, MARCA HIUNDAI, MODELO H 100, AÑO 1996, PLACAS N-16371 Y NÚMERO DE INVENTARIO 0500-39-61105-13008-0004; CON EL OBJETIVO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA ATENDER EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0061(27-06-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(S)/0084/2016

CONDICIONES GENERALES

- * EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.
- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- * EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 15 DÍAS HÁBILES, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y VEHÍCULO EN TALLER.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.

		
DESIGNADO SIS (DSAI)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		HECHO POR: _____ REVISADO POR: _____