






		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Academia Nacional de Seguridad Pública		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES		Requisición de Bienes o Servicios Nº	
ANSP				12133	
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		Santa Tecla, 14 de Febrero de 2013		No Orden: 056 -1-2013	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
LUIS ERNESTO PALOMO RIVERA (MULTIPROYECTOS MECÁNICOS).				[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	SERVICIO	REPARACIÓN DE MICROBÚS NISSAN URBAN, PLACAS N-3407. INCLUYE: CAMBIO DE SOPORTE EN CAJA DE VELOCIDADES. REPARACIÓN EN 2a VELOCIDAD DE CAJA DE VELOCIDADES. REPARACIÓN DE FUGAS DE ACEITE EN SISTEMA DE TRANSMISIÓN. CAMBIO DE ESPEJOS RETROVISORES EXTERNOS (IZQUIERDO Y DERECHO).	\$785.50	\$785.50	
			TOTAL:	\$785.50	
SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$785.50)					
OBSERVACIÓN: EL TRAMITE DE PAGO SE REALIZARA UNA VEZ FINALIZADO EL SERVICIO ADJUDICADO, PARA LO CUAL DEBERÁ EMITIR LA FACTURA, DETALLANDO LA RETENCIÓN DEL 1% DEL IVA.					
GARANTÍA DE 1 MESES POR TRABAJO REALIZADO.					
EL SERVICIO INCLUYE: REPUESTOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.					
EL SERVICIO SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR CONTRATADO Y SERÁ RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANSP SAN LUIS TALPA POR EL REQUIRENTE.					
					
JEFE UACI		DIRECTOR GENERAL O DELEGADO DE COMPRAS			
<div style="text-align: center;"> SUMINISTRANTE </div>					

JMFM.

		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Academia Nacional de Seguridad Pública		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES		Requisición de Bienes o Servicios N°	
ANSP				12139	
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		Santa Tecla, 13 de Febrero de 2013		No Orden: 055 -1-2013	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
LUIS ERNESTO PALOMO RIVERA (MULTIPROYECTOS MECÁNICOS).				0619-290575-102-4	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	SERVICIO	REPARACIÓN DE MICROBÚS TOYOTA HI ACE, AMBULANCIA, PLACAS N-13795. INCLUYE: REPARACIÓN Y CAMBIO DE LAMINA EN AGUJEROS POR OXIDO EN CARROCERÍA. PINTURA GENERAL EXTERNA DE CARROCERÍA (COLOR BLANCO). CAMBIO DE BISAGRAS, EMPAQUES Y NIVELACIÓN EN PUERTA DELANTERA IZQUIERDA. CAMBIO DE TAPICERÍA EN ASIENTOS DELANTEROS EN CABINA DE MANDO. CAMBIO COMPLETO DE SISTEMA DE ESCAPE, DESDE EL MÚLTIPLE DE ESCAPE EN MOTOR, SILENCIADOR, SOPORTES HASTA TUBERÍA DE SALIDA.	\$1,870.00	\$1,870.00	
			TOTAL:	\$1,870.00	
SON: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1,870.00)					
OBSERVACIÓN: EL TRAMITE DE PAGO SE REALIZARA UNA VEZ FINALIZADO EL SERVICIO ADJUDICADO, PARA LO CUAL DEBERÁ EMITIR LA FACTURA, DETALLANDO LA RETENCIÓN DEL 1% DEL IVA.					
GARANTÍA DE 1 MES POR TRABAJO REALIZADO.					
EL SERVICIO INCLUYE: REPUESTOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.					
EL SERVICIO SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR CONTRATADO Y SERÁ RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANSP SAN LUIS TALPA POR EL REQUIRIENTE.					
 JEFE UACI		 DIRECTOR GENERAL O DELEGADO DE COMPRAS			
<div style="text-align: center;"> SUMINISTRANTE </div>					

JMFM.