



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Canton nuevo eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y
fecha:

Santa Tecla, 11 de junio de 2014

N° de orden:
284-7-2014

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO

NIT y/o NRC:

REQ. 13145

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	SERVICIO	DE REPARACION DE MICROBUS TOYOTA COASTER N-12059, SEGÚN DETALLE: DESARMAR Y REPARACION EN SISTEMA DE FRENOS, - ENGRASE DE BALEROS DE BUFA CUATRO LADOS, - CORREGIR DESAJUSTES EN ALTERNADOR - REPARACION EN BASE DE ALTERNADOR Y HACER BUJES DE HAUCIN DE ALTERNADOR, - RECTIFICADO DE DISCOS, -RECTIFICADO DE TAMBORES, - BAJAR CADA DE TRANSMISION PARA CAMBIO DE SISTEMA DE CLUTCH Y CAMBIO DE RETENEDOR DE COLA DE CAJA, -RECTIFICADO DE VOLANTE, - CAMBIO DE RADIADOR, TAPON DE RADIADOR Y PONER REFRIGERANTE, - REPARAR SISTEMA DE ESCAPE COMPLETO-SOPORTES SILENCIADORES Y TUBO, -CAMBIO DE MARCADOR DE TEMPERATURA Y AMPOLLETA (TABLERO Y AUXILIAR), -CORREGIR EXCESIVO CONSUMO DE ACEITE EN MOTOR - REPARACION DE CULATA (PRUEBA A PRESION, CEPILLAR SUPERFICIE, RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS, CAMBIAR SELLOS Y CALIBRAR Y CORREGIR RUIDO DE PUNTERIA DE MOTOR), -CORREGIR FUGAS DE ACEITE EN MOTOR - DESMONTAR MOTOR PARA REEMPACAR (PUNTERIAS, RETENEDOR DE CIGUEÑAL DELANTERO Y TRASERO, ENFRIADOR DE ACEITE, CARTER, EMPAQUE DE CULATA, -DESMONTAR BOMBA E INYECTORES Y CALIBRAR Y REPARACION DE BOMBA DE INYECCION CAMBIO DE ARANDELAS BUJES Y EMPAQUES Y REPARACION DE 4 INYECTORES CAMBIO DE PUNTAS Y ARANDELAS Y EMPAQUES.	\$3,627.00	\$3,627.00

TOTAL US\$:

\$3,627.00

POR LA CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE DOLARES 00/100 US (\$3,627.00)

OBSERVACIONES: GARANTIA 1 MES, EL SERVICIO INCLUYE REPARACION Y REPUESTOS PARA LA COASTER N-12059

LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ANSP SEDE SAN LUIS TALPA

FECHA DE ENTREGA: 22 DIAS HABILES



Jefe UACI



Firma del Titular o Designado

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:

Tel. _____ Fax: _____ Correo electrónico: _____