



# ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

### UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Cantón nuevo eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de La Paz.

Lugar y  
fecha:

Santa Tecla, 11 de Abril de 2018

N° de orden:  
**089-8-2018**

**FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO**

NIT y/o NRC:

REQUISICIÓN DE  
BIENES O SERVICIOS

**02664**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO ( US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
SERVICIO DE REPARACIÓN DE MICROBUS TOYOTA COASTER AÑO 2007. N-11005				
1	SERVICIO	<b>TRABAJOS A REALIZAR EN CULATA:</b> Cambio de valvulas de admisión y escape. Cambio de guía de valvulas. Cambio de asientos de valvulas. Cambio de sellos de valvulas. Cambio de casquetes de eje de levas. Rectificado de superficie de culata. Prueba a presión. Rectificado de eje de levas. Cambio de pernos de culata. Calibración de valvulas.	\$1,550.00	\$1,550.00
		<b>TRABAJO EN BLOCK DE CILINDROS:</b> Cambio de cigüeñal estandar. Prueba a presión. Revisión y/o rectificado. Cambio de pistones originales toyota. Cambio de camisas originales toyota. Cambio de bujes de piston japones originales. Cambio de casquetes de banco y bielas japoneses originales. Cambio de laines de ajustes. Rectificado de cigüeñal y pistas delanteras y traseras. Cambio de juego de empaques de motor original toyota. Cambio de bomba de aceite original japones. Rectificar pistas de cigüeñal.	\$4,800.00	\$4,800.00

	<b>REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES:</b> Reparación de ruido y vibración en caja. Cambio de baleros. Ajuste interno de piñones. Eliminar fuga de aceite en caja. Cambio de disco. Cambio de prensa. Cambio de balero collarín. Rectificado de volante y calibración.	\$1,500.00	\$1,500.00
	<b>SISTEMA DE ENFRAMIENTO:</b> Cambio de mangueras de radiador superior e inferior japones. Cambio de 3 mangueras auxiliares de radiador japones. Sondeo de radiador. Cambio de fan clutch japones.	\$250.00	\$250.00
	<b>SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN:</b> Cambio de faja de tiempo original. Cambio de cápsula tensora hidráulica. Cambio de balero tensor.	\$600.00	\$600.00
<b>TOTAL US\$:</b>			<b>\$8,700.00</b>

**POR LA CANTIDAD DE: OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 US (\$8,700.00)**

**OBSERVACIONES** SERVICIO DE REPARACIÓN DE MICROBUS TOYOTA COASTER, PLACA N-11005 CON NÚMERO DE INVENTARIO 003-361-6108-001-0017, REQUERENTE ESTIMA QUE AL EFECTUARLE LAS REPARACIONES A ESTA UNIDAD EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL SERÁ DOS AÑOS APROXIMADAMENTE. VALOR EN LIBROS ACTUAL \$5,751.08 +\$8,700.00 NUEVO VALOR YA CON LA ADQUISICIÓN \$14,451.08.  
GARANTÍA 6 M ESES.

**LUGAR DE ENTREGA:** EL MICROBÚS COASTER SERÁ REMOLCADO DE LAS INSTALACIONES DE SAN LUIS TALPA. DEPTO. DE LA PAZ.

**TIEMPO DE ENTREGA:** 20 DÍAS HÁBILES .

Jefe UACI



Firma del Titular o Delegado de Compra

**Datos de Administradores de la Orden de Compra:**

Lic. Rafael Andrés Hernández Flamenco y el Sr. Alex Javier Beltrán

Correo electrónico: rafael.hernandez@ansp.edu.sv alex.beltran@ansp.edu.sv

Tel. 2316-8526