

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 05 de abril de 2016.

ORDEN No.: LG/1001/0036/2016

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**LORENZO SERRANO HERNÁNDEZ (TALLER AUTOMOTRIZ RENACER)**

**1412-090167-101-8**

**LÍNEA:**

**1001 PR-APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/  
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

**CLASIFICACIÓN:**

**SERVICIOS**

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	/8180000	54302	1	SERVICIO	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR</li> <li>• CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (15W40)</li> <li>• REALIZAR LIMPIEZA Y AJUSTE AL SISTEMA DE FRENOS</li> <li>• CAMBIO DE SOLUCIÓN DE FRENOS</li> <li>• CAMBIO DE FILTRO DIESEL</li> <li>• REALIZAR LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE</li> <li>• CAMBIO DE FOCO DE STOP DERECHO</li> <li>• CAMBIO DE DEPÓSITO DE RADIADOR Y EL TAPÓN (COMPLETO)</li> <li>• REALIZAR SONDEO Y REVISIÓN DE RADIADOR</li> <li>• CAMBIO DE 2 GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR</li> <li>• CORREGIR FUGA DE ACEITE EN PARTE FRONTAL DEL MOTOR</li> <li>• CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO Y RETENEDORES DELANTEROS DE MOTOR</li> <li>• CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE EN ACTUADOR DE BOMBA DE INYECCIÓN</li> <li>• CORREGIR HUMEDAD DE DIESEL EN BOMBA DE INYECCIÓN</li> <li>• CAMBIO DE MANGUERA DE ACEITE DEL RETORNO DEL ALTERNADOR</li> <li>• CAMBIO DE MANGUERA DE VACÍO DE LA BOMBA DEL ALTERNADOR</li> </ul> <p>• EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCIÓN EN LABORATORIO DIESEL, CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE EN ACTUADOR DE BOMBA DE INYECCIÓN, CORREGIR, HUMEDAD DE DIESEL EN BOMBA DE INYECCIÓN.</p>	NO APLICA	\$ 660.00	\$ 660.00
			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	FRAM/ ESTADOS UNIDOS	\$ 8.50	\$ 8.50
			7	CUARTO	ACEITE DE MOTOR 15W40	VALVOLINE/ ESTADOS UNIDOS	\$ 6.50	\$ 45.50
			1	PINTA	SOLUCIÓN DE FRENOS	ATE/ ALEMANIA	\$ 6.50	\$ 6.50
			1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL	LUBER FINER/ ESTADOS UNIDOS	\$ 10.50	\$ 10.50
			1	UNIDAD	FOCO PARA STOP DERECHO	FLOSEER/ ALEMANIA	\$ 1.50	\$ 1.50
			1	UNIDAD	DEPÓSITO DE RADIADOR	TYC/ TAIWAN	\$ 56.50	\$ 56.50
			1	UNIDAD	TAPÓN DE RADIADOR	SANKEI/ JAPÓN	\$ 14.50	\$ 14.50

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
			2	GALÓN	REFRIGERANTE DE MOTOR	RUDSON/ JAPÓN	\$ 18.50	\$ 37.00
			1	UNIDAD	FAJA DE TIEMPO	MITSUBA/ JAPÓN	\$ 45.20	\$ 45.20
			1	UNIDAD	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL DELANTERO	PAYEN/ JAPÓN	\$ 6.50	\$ 6.50
			1	UNIDAD	RETENEDOR DE ÁRBOL DE LEVAS	PAYEN/ JAPÓN	\$ 6.50	\$ 6.50
			2	UNIDAD	RETENEDORES DE BALANCEADORES	PAYEN/ JAPÓN	\$ 6.50	\$ 13.00
			1	UNIDAD	MANGUERA DE ACEITE DEL RETORNO DEL ALTERNADOR	HYUNDAI/ KOREA	\$ 21.30	\$ 21.30
			1	UNIDAD	MANGUERA DE VACÍO DE LA BOMBA DEL ALTERNADOR	HYUNDAI/ KOREA	\$ 22.60	\$ 22.60
					GARANTÍA: MANO DE OBRA 30 DÍAS, Y EN REPUESTOS TRES MESES.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)




\$ 955.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 60/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULO MARCA HYUNDAI, MODELO H1, AÑO 2007, PLACAS N-10-941 Y NÚMERO DE INVENTARIO 0500-47-61105-13008-0003; CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y ATENDER EFICIENTEMENTE EL TRASLADO DE PERSONAL, QUE SE MOVILIZA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS SUB-DIRECCIONES SECTORIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0014(02-03-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0036/2016

CONDICIONES GENERALES

- \* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS; ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.
- \* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- \* EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE: UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS HÁBILES, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL VEHÍCULO EN EL TALLER.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO B-1, 2DO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INJUVE.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

		
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

DESIGNADO APNJ(DA)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016

HECHO POR: PEGL  
REVISADO POR: