

|   |                  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>   |                 |  |  |
|--|------------------|--|-----------------|---|--|
| Academia Nacional de Seguridad Pública   |                  | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES   |                 | Requisición de Bienes o Servicios Nº  |  |
| ANSP   |                  |  |                 | 11444 ✓   |  |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |                  |  |                 |   |  |
| Lugar y Fecha:   |                  | Santa Tecla, 30 de ABRIL de 2012   |                 | No Orden: 266-1-2012  |  |
| RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE   |                  |  |                 | NIT   |  |
| STAR MOTORS, S.A. DE C.V. ✓  |                  |  |                 | 0614-050400-101-4   |  |
| CANTIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL   |  |
| 1  | SERVICIO         | <b>REPARACIÓN DE MOTOR DE AUTOBÚS MERCEDES BENZ, AÑO 1992, N-12064.</b><br><b>INCLUYE:</b><br><b>CULATA DE MOTOR:</b><br>CAMBIO DE CULATA (REPUESTO NUEVO) Y EMPAQUE DE CULATA.<br>CAMBIO DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, ASIENTOS DE VÁLVULAS.<br>CAMBIO DE GUÍAS DE VÁLVULAS, SELLOS Y RESORTES DE VÁLVULAS.<br>ARMADO DE CULATA CON SUS COMPONENTES.<br><br><b>BLOQUE DE MOTOR:</b><br>PRUEBA A PRESIÓN, RECTIFICADO DE BANCADA.<br>CAMBIO DE 6 CAMISAS EN CILINDROS Y 6 PISTONES CON SUS ANILLOS.<br>CAMBIO DE BUJES DE BIELA Y PINES DE PISTÓN.<br>CAMBIO DE CASQUETES DE BIELA Y BANCO, LAINAS DE AJUSTE.<br>CAMBIO EN BUJES DE EJES DE LEVAS Y PULIR EJE DE LEVAS.<br>CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y DE ACEITE.<br>RECTIFICADO EN CIGÜEÑAL Y AMBAS PISTAS DE RETENEDORES.<br>REACONDICIONAR COMPRESOR (ANILLOS, CILINDRO, PISTÓN, CASQUETES).<br><br><b>ACCESORIOS DE MOTOR:</b><br>CAMBIO DE TURBO DE MOTOR, EMPAQUE DEL MÚLTIPLE DE ESCAPE.<br>CAMBIO DE TUBERÍA METÁLICA ENTRE EL TURBO Y MÚLTIPLE DE ADMISIÓN.<br>CAMBIO DE TUBERÍAS DE INYECTORES Y RETORNO.<br>CAMBIO DE TODAS LAS MANGUERAS, PASO DE AGUA Y RADIADOR CON SUS ABRAZADERAS.<br>REACONDICIONAR BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES.<br>CAMBIO DE AMPOLLETA DE TEMPERATURA Y MARCADOR EN TABLERO DE INSTRUMENTOS.<br>CAMBIO DE AMPOLLETA DE ACEITE.<br>REPARACIÓN Y SONDEO DE RADIADOR CON SU TANQUE AUXILIAR Y SUMINISTRO DE REFRIGERANTE.<br>CAMBIO DE TERMOSTATO.<br>RECTIFICADO DE EMBRAGUE Y VOLANTE COMPLETO.<br>CAMBIO DE VALEROS DE COLLARÍN, BALERO PILOTO, BUJES HORQUILLA CON SUS SEGUROS.<br>CAMBIO DE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE GEMELOS Y FILTRO DE AIRE.<br>CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR Y CENTRAL DE EMBRAGUE.<br>CAMBIO DE FAJAS DE MOTOR Y DIRECCIÓN HIDRÁULICA.<br>CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE.<br>CAMBIO COMPLETO DE SWITCH DE ARRANQUE.<br>CAMBIO DE KIT DE BUJES Y SEGUROS EN PALANCA DE VELOCIDADES. | \$8,079.29      | \$8,079.29  |  |
| TOTAL.....   |                  |  |                 | \$8,079.29  |  |
| SON: OCHO MIL SETENTA Y NUEVE 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$8,079.29)  |                  |  |                 |   |  |
| OBSERVACIÓN: EL TRAMITE DE PAGO SE REALIZARA UNA VEZ FINALIZADO EL SERVICIO ADJUDICADO, PARA LO CUAL DEBERÁ EMITIR LA FACTURA, DETALLANDO LA RETENCIÓN DEL 1% DEL IVA. |                  |  |                 |   |  |
| GARANTÍA DE 6 MESES POR DESPERFECTOS DE REPUESTOS O MANO DE OBRA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN A CONFORMIDAD DEL VEHÍCULO.  |                  |  |                 |   |  |
| EL SERVICIO SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR CONTRATADO Y SERÁ RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANSP SAN LUIS TALPA POR EL REQUIRENTE.               |                  |  |                 |   |  |
| <br>Director General o Delegado de Compras.   |                  | <br>Suministrante   |                 |   |  |

**STAR MOTORS, S.A. de C.V.**

JMFM.

22  
2.55