


| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
|  | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del INSAFOCOOP | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |
| | | PREVISION NO: | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| Lugar y Fecha: | San Salvador 08 de Diciembre del 2020 | No.Orden:169/2020 |
|----------------|--|-------------------|

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0101 Dirección y Administración--ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE 7 FOTOCOPIADORAS, UBICADAS EN OFICINA CENTRAL DE INSAFOCOOP. | - | - |
| 1 | Unidad | ITEM:17- LEFT HINGE 3M802021,task-255 serie. n682105400.RT.150087. PARA FOTOCOPIADORA UBICADA EN SERVICIOS GENERALES. | \$146.88 | \$146.88 |
| 1 | Unidad | ITEM:13-FK-171 UNIDAD DE FUSOR PARA FOTOCOPIADORA M :2035 SERIE: LZK4202530.RT: 149284.UBICADA EN PRESIDENCIA. | \$229.42 | \$229.42 |
| 1 | Unidad | ITEM:14-RETAR-RO-- ASSY-43487-V005-2BRO6521 KM 2810/1370 PARA FOTOCOPIADORA M :2035 SERIE: LZK4202530.RT: 149284.UBICADA EN PRESIDENCIA. | \$52.66 | \$52.66 |
| 1 | Unidad | ITEM:15-PULLEY-FEED-ASSY-RETAR-RO-- ASSY-43487-2F906230. KM 2810/1370 PARA FOTOCOPIADORA M :2035 SERIE: LZK4202530.RT: 149284.UBICADA EN PRESIDENCIA. | \$45.60 | \$45.60 |
| 1 | Unidad | ITEM:16-PULLEY-PICK UP-ASSY-2F906240. KM 2810/1370 PARA FOTOCOPIADORA M :2035 SERIE: LZK4202530.RT: 149284.UBICADA EN PRESIDENCIA. | \$35.03 | \$35.03 |
| 1 | Unidad | ITEM:5-DK-170-2LZ93061 UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADORA. M.2035 SERIE: LZK69974620.UBICADA EN UFI. | \$105.00 | \$105.00 |
| 1 | Unidad | ITEM:6-RETARD ROLL-ASSY 43487-V005-2BRO6521. PARA FOTOCOPIADORA. M.2035 SERIE: LZK69974620.UBICADA EN UFI. | \$52.66 | \$52.66 |
| 1 | Unidad | ITEM:7- -PULLEY FEED ASSY-2F906230. PARA FOTOCOPIADORA. M.2035 SERIE: LZK69974620.UBICADA EN UFI. | \$45.60 | \$45.60 |
| 1 | Unidad | ITEM:8-PULLEY-PICK-UP-ASSY-2F906240. PARA FOTOCOPIADORA. M.2035 SERIE: LZK69974620.UBICADA EN UFI. | \$35.03 | \$35.03 |
| 1 | Unidad | ITEM:22-LEVER PICKUP TA-221-2C907270. SERIE.QLC9Z02408. PARA FOTOCOPIADORA UBICADA EN SERVICIOS GENERALES. | \$18.08 | \$18.08 |
| 1 | Unidad | ITEM:9-DK-150 -2H493011 .UNIDAD DE IMAGEN KM-2810/FS-1370.SERIE:XVN9X07007 RT.149275/150095.PARA FOTOCOPIADORA UBICADA EN ACTIVO FIJO Y BODEGA . | \$112.00 | \$112.00 |
| 1 | Unidad | ITEM:10-RETARD-ROLL-ASSY-43487-V005-2BRO6521.KM-2810/FS-1370.SERIE:XVN9X07007 RT.149275/150095.PARA FOTOCOPIADORA UBICADA EN ACTIVO FIJO Y BODEGA . | \$52.66 | \$52.66 |
| 1 | Unidad | ITEM:11-PULLEY-FEED-ASSY-2F906230.KM-2810/FS-1370.SERIE:XVN9X07007 RT.149275/150095. PARA FOTOCOPIADORA UBICADA EN ACTIVO FIJO Y BODEGA . | \$45.60 | \$45.60 |
| 1 | Unidad | ITEM:12-PULLEY-PICK-UP-ASSY-2F906240.KM-2810/FS-1370.SERIE:XVN9X07007 RT.149275/150095.PARA FOTOCOPIADORA UBICADA EN ACTIVO FIJO Y BODEGA . | \$35.03 | \$35.03 |
| 1 | Unidad | ITEM:18-DK-170 UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADORA . M2035,SERIE: LZK6974607.UBICADA EN RECURSOS HUMANOS . | \$105.00 | \$105.00 |
| 1 | Unidad | ITEM:19. RETARD- ROLL- ASSY-43487-V005-2BRO6521. PARA FOTOCOPIADORA . M2035,SERIE: LZK6974607.UBICADA EN RECURSOS HUMANOS . | \$52.66 | \$52.66 |
| 1 | Unidad | ITEM:20. -PULLEY FEED ASSY-V005-2F906230. PARA FOTOCOPIADORA . M2035,SERIE: LZK6974607.UBICADA EN RECURSOS HUMANOS . | \$45.60 | \$45.60 |
| 1 | Unidad | ITEM:21. PULLEY-PICK-UP-ASSY-2F906240. PARA FOTOCOPIADORA . M2035,SERIE: LZK6974607.UBICADA EN RECURSOS HUMANOS | \$35.03 | \$35.03 |
| 1 | Unidad | ITEM:19-DK-150-2H493011 UNIDAD DE IMAGEN KM-2810/FS- | | |

| | | | | |
|---|--------|---|---------|------------|
| 1 | Unidad | EM: 3-PULLEY-FEED- ASSY -2F906230. UNIDAD DE IMAGEN KM-2810/FS-1370.KM-2810,SERIE:XVN183432.RT:149274. PARA FOTOCOPIADORA UBICADA EN INF/SERVICIOS GENERALES. | \$45.60 | \$45.60 |
| 1 | Unidad | ITEM: 4-PULLEY PICK UP ASSY-2F906240 .KM-2810/FS-1370.KM-2810,SERIE:XVN183432.RT:149274. PARA FOTOCOPIADORA UBICADA EN SERVICIOS GENERALES. | \$35.03 | \$35.03 |
| 1 | Unidad | TEM: 2-RETARD ROLL ASSY 43487-V005-2BRO6521. UNIDAD DE IMAGEN KM-2810/FS-1370.KM-2810,SERIE:XVN183432.RT:149274. PARA FOTOCOPIADORA UBICADA EN SERVICIOS GENERALES. | \$52.66 | \$52.66 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,494.83 |

SON: mil cuatrocientos noventa y cuatro 83/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:SERVICIOS GENERALES.

| | |
|---|----------------------|
| <p>_____</p> <p>Titular o Designado</p> | <p>_____</p> |
| <p>_____</p> | <p>Suministrante</p> |

Elaborado por:egramire