

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG-23/2022; LOTE 2

BANCO DE DESARROLLO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR  
Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center  
Torre 2, Colonia Escalón

Lugar y Fecha:  
Miércoles, 29 de Diciembre de 2021

**NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**

**DADA DADA Y CIA. S.A. DE C.V.**  
3 C. PTE. Y 21 AV. NTE. # 274, S.S., SAN SALVADOR Central EL  
SALVADOR

NIT: [REDACTED]  
NRC: [REDACTED]

**Detalle del Proceso en Referencia:** LG-23/2022; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS UPS DE BANDESAL Y LOS FONDOS QUE ADMINISTRA; para el LOTE 2

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
2	SERVICIO	Mantenimiento de UPS TRIPPLITE SU 10000RT3UPM 10 KVA, SERIE 2414FLCP5864400114	960.00	0.00	1,920.00
2	SERVICIO	Mantenimiento de UPS TRIPPLITE SU 10000RT3UPM 10 KVA, SERIE 2414FLCP5864400115	960.00	0.00	1,920.00

Total USD \$ : 3,840.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 00/100 USD \$

**Los datos de facturación serán los siguientes :**

Serán cobrados con Credito Fiscal a nombre del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal), registro fiscal No. [REDACTED] y Nit [REDACTED]

**Observaciones:**

**Lugar de Entrega :**

Centro de Crédito Alameda Roosevelt y 51 Avenida Sur No. 2707, San Salvador, SAN SALVADOR Central EL  
FDE : SALVADOR

**Fecha de Entrega :**

06 de Enero de 2022 A 31 de Diciembre de 2022 Forma de Pago : CREDITO

Firma(s) de Titular(es) o Designado(s)

**Datos de los Administradores de la Orden de Compra**

Nombre	Conmutador : 2592-1000	Tel. Directo	E-Mail	
DIAZ FLORES, MAURICIO ANDRES			mauricio.diaz@bandesal.gob.sv	
Para uso exclusivo de la unidad financiera institucional de BDES				
Fuente de Recursos	Centro de Costos	Cuenta Contable	Monto Mensual	Monto Total
32 - Bandesal	1501 - Gerencia De Tecnologia	[REDACTED]	3,840.00	3,840.00
		Total . . .	3,840.00	3,840.00

No. de Solicitud : 2585