



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

Dirección: SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha: Santa Tecla, 09 DE FEBRERO DE 2017

N° de orden:
037-1-2017

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO

NIT y/o NRC:

REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS N°
02013

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	Servicio	SERVICIO DE REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MICROBÚS TOYOTA HI ACE, PLACAS N-10885., QUE INCLUYE: Suministro e instalación de bujes y retenedores de selectora de velocidades. Eliminar fugas de aceite en caja de velocidades.	\$255.00	\$255.00

TOTAL: \$255.00

POR LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 US. DÓLARES (\$255.00)

OBSERVACIONES: **GARANTÍA POR EL SERVICIO CONTRATADO DE 90 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL VEHÍCULO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.**
DEBERÁ ENTREGAR LAS PARTES Y/O REPUESTOS SUSTITUIDOS AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON LISTADO DE LOS MISMOS, AL MOMENTO DE RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL VEHÍCULO.

LUGAR DE ENTREGA Y RECPCIÓN DE LA UNIDAD: **EL VEHÍCULO SERA ENTREGADO Y RECEPCIONADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER AUTOMOTRIZ, DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANSP, CANTÓN NUEVO EDÉN, SAN LUÍS TALPA, DEPTO. DE LA PAZ, CONTIGUO A LA ZONA DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ".**

TIEMPO DE ENTREGA: **6 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES AL RETIRO DEL VEHICULO DEL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA ANSP.**

Jefe UACI



Firma del Titular o Delegado de Compra

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Ing. Luis Antonio Martínez Bonilla.

Tel. 2316-8449 Fax: 2316-8450 Correo electrónico: luis.bonilla@ansp.edu.sv