



MINISTERIO  
DE SALUD

## HOSPITAL NACIONAL "MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO" CIUDAD BARRIOS

### VERSIÓN PÚBLICA

Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa) Puede ser requerida por el usuario a través de la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Salud sobre la Calle Arce N.o 827 San Salvador en horario de 8:30 am a 4:30 pm ó en el siguiente correo electrónico [oir.salud.gob.sv](mailto:oir.salud.gob.sv)

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:101
UACI del Hospital de Ciudad Barrios		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>San Miguel 12 de Noviembre del 2020</b>		No.Orden:119/2020
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
<b>NEGOCIOS OSMIN REYES, S. A. DE C. V.</b>				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--LIBRE GESTIÓN No. 0072/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"	-	-
1	Cada Uno	RENGLÓN: 1 CÓDIGO: 81201015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	\$440.00	\$440.00
0	Cada Uno	OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS. MAZDA B2900 AÑO 2007 PLACA: N-11578 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUYE: *1 3M2-251 BOMBA CENTRAL DE CLOCH. *1 PINTA DE SOLUCIÓN. *1 N702L BATERÍA. *CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE CLOCH. *7/4 DE GALÓN DE ACEITE 15W40. *1 1640-90915-03006 FILTRO NR DE ACEITE. *1 SB-1521 ESFERA SUPERIOR IZQUIERDA. *4 BUJÍAS INCANDESCENTES. *CAMBIAR ESFERA. *CAMBIAR BUJÍAS. *CAMBIAR CARBONES Y LIMPIEZA DE MOTOR DE ARRANQUE. *QUITAR Y PONER ARRANQUE. GARANTÍA: 3 MESES	\$0.00	\$0.00
1	Cada Uno	RENGLÓN: 2 CÓDIGO: 81201015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	\$211.00	\$211.00
0	Cada Uno	OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS. TOYOTA HILUX AÑO 2004 PLACA: 16751 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUYE: *1 KIT DE PASTILLAS DE FRENO. *2 HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA. *1 LIBRA DE GRASA. *1 PH-8 FILTRO. *7/4 ACEITE 15W40. *CAMBIAR PASTILLA DE FRENOS. *CAMBIAR HULES A BARRA ESTABILIZADORA. *ENGRASE DE BALEROS DE BUFA DELANTERA DERECHA. *REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS. *REPARACIÓN ELÉCTRICA. *1 FILTRO DE AIRE. *GARANTÍA: 3 MESES.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$651.00
SON: seiscientos cincuenta y un 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:TALLER - NEGOCIOS OSMIN REYES				

Ordenes de compra

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

*Elaborado por:wargueta*