

UACI

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital de Gotera	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Morazán 05 de Noviembre del 2013</b>	No.Orden:116/2013
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
SANCHEZ PORTILLO, OSCAR URIEL		13190611721016

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO, SOLICITA: ALMACÉN GENERAL, SOLICITUD DE COMPRA: 148 (FONDOS:GOES)	-	-
1	Cada Uno	81201653 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL, MANO DE OBRA <b>73150000</b>	\$995.00	\$995.00
1	Cada Uno	81201653 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL, INCLUYE: POLIN C DE 4", CHAPA 14, TUBO ESTRUCTURAL DE 2"X4" C-14, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1", LAMINA DE ZINC ALUM C-24 DE 5ML, PINTURA ANTICORROSIVA <b>11100000</b>	\$1,355.00	\$1,355.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2,350.00

SON: dos mil trescientos cincuenta 00/100 dolares

OBSERVACION: PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE Y 5 COPIAS A NOMBRE DE HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA (CON LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA) EN LA FACTURA DEBERÁN DETALLAR: CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN ORDEN) N° DE ORDEN DE COMPRA, FONDOS Y N° DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACÉN DEL HOSPITAL NACIONAL DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:CONSULTAS SOBRE PAGOS CON LA UNIDAD FINANCIERA PUEDE REALIZARLOS AL: 2645-7104, CONSULTAS CON LA UACI: 2645-7129. INFORMACIÓN DE CONTACTO CON PROVEEDOR: ATENDIDOS POR: ING. OSCAR SANCHEZ

 Titular o Designado	
 Suministrante	 

Elaborado por: djperez

**RECIBIDO**  
 07 NOV 2013  
 Celso