

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Publicos		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>San Salvador 07 de Octubre del 2020</b>		<b>No.Orden:227/2020</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
<b>FRANKLIN ROMERO HERNANDEZ</b>				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración Institucional--LG N°142/2020 REPARACION DE BOMBAS DEL CENTRO RECREATIVO COSTA DEL SOL INPEP.	-	-
1	Servicio	REPARACION DE BOMBAS DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO COSTA DEL SOL INPEP TRABAJOS A REALIZAR: SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE 4 BOMBAS 2 HP, A LAS CUALES SE LES DEBERA REALIZAR LAS SIGUEINTES INSPECCIONES A LAS PARTES QUE LA COMPONEN PARA DETERMINAR SI REQUIEREN REPARACION O CAMBIO: MASA DE MOTOR: BALEROS, ROTOR, CUNAS, SELLOS, ORING, IMPULSOR; ADEMAS SI SE REQUIERE, SE LES DEBERA REALIZAR UN LAVADO DIELECTRICO EN EL BOBINADO.	\$890.44	\$890.44
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$890.44
SON: <b>ochocientos noventa 44/100 dolares</b>				
LUGAR DE ENTREGA:DPTO.SERVICIOS GENRALES,OFICINAS CENTRALES DE INPEP,ENTRE 15 Y 17 CALLE PONIENTE CENTRO DE GOBIERNO				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:ysuarez