

## Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma

### Restauración de la Señalización del Patio de Contenedores en el Puerto de Acajutla (LP-35/2015)

**Institución:** Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma

**Dependencia:** Puerto de Acajutla

**Año:** 2015

**Nombre de la obra:** Restauración de la Señalización del Patio de Contenedores en el Puerto de Acajutla (LP-35/2015)

**Ubicación exacta:** Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla.

**Fecha de inicio de la obra:** 2015-09-16

**Número de beneficiarios:** 2000000

**Costo total de la obra:** 130325.23

**Tiempo de ejecución:** En ejecución. Inició el 16 de septiembre de 2015

**Nombre del responsable de la obra:** Ingeniero Sergio Alcides Herrera. (Jefe Sección Obras Civiles actual)

**Fuente de financiamiento:** Fondos propios

**Empresa o entidad ejecutora:** SEVISAL, S.A. de C.V.

**Empresa o entidad supervisora:** CEPA

**Código de contrato:** CEPA LP-35/2015

**Garantías:** GARANTÍA DE BUENA OBRA: La Contratista rendira una Garantía de Buena Obra, equivalente al diez por ciento del monto total deI contrato, con una vigencia de un año a partir de la Recepción Definitiva

**Forma de pago:** El pago de cada estimación se descontarán el VEINTE POR CIENTO (20%) como retención contractual, sobre el valor de la estimación correspondiente.