

HOSPITAL NACIONAL CIUDAD BARRIOS



VERSIÓN PÚBLICA

Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa) Puede ser requerida por el usuario a través de la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Salud sobre la Calle Arce N.o 827 San Salvador en horario de 8:30 am a 4:30 pm ó en el siguiente correo electrónico oir.salud.gob.sv

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:101
UACI del Hospital de Ciudad Barrios		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Miguel 26 de Mayo del 2021		No.Orden:52/2021	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
NEGOCIOS OSMIN REYES, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--LIBRE GESTIÓN 0023/2021 -- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	-	-
1	Cada Uno	RENLÓN: 1, CÓDIGO: 81201015, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	\$610.00	\$610.00
0	Cada Uno	ADJUDICADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PICKUP, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, AÑO: 2004, INCLUYE: SI-3635 TERCER BRAZO 555 JAPONES, SE-36331 TERMINAL DE DIRECCIÓN 555 JAPONES, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS JAPONES, LIBRA DE GRASA, ENGRASE DE FLECHAS L Y R, ENGRASE DE BALEROS DE BUFAS L Y R, CAMBIO DE BRAZO TRASERO, 1 JUEGO DE CARBONES PARA ARRANQUE, REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, EMPAQUE DE TAPADERA DE PUNTERÍAS, QUITAR Y PONER MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE EMPAQUE DE PUNTERÍAS, CABLE DE VELOCÍMETRO, CABLE CON TERMINAL PARA BATERÍA, REPARACIÓN ELÉCTRICA, CAMBIO DE RELAY Y CABLES PARA CALENTAMIENTO, BOMBA DE INYECCIÓN Y ENCENDIDO, 7/4 ACEITE VALVOLINE 15W40, PH-8 FILTRO.	\$0.00	\$0.00
1	Cada Uno	RENLÓN: 2, CÓDIGO: 81201015, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	\$510.00	\$510.00
0	Cada Uno	ADJUDICADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PICKUP, MARCA: MAZDA, MODELO B2900, AÑO: 2007, INCLUYE: REPARAR MOTOR DE ARRANQUE Y REVISIÓN ELÉCTRICA, 7/4 ACEITE VALVOLINE 15W40, FILTRO DE ACEITE O-1640 909115-03006, NSK-47KW002A042CA12 BALERO PARA MUÑON DELANTERO, 08A4135191 RETENEDOR, 6560K POLVERA PARA FLECHA L, CAMBIO DE BALERO A MUÑON, QUITAR Y MONER MUÑON, CAMBIO DE POLVERA Y ENGRASE DE FLECHA, FAND CLUTCH, CAMBIO DE FAND CLUTCH, KIT PASTILLAS DE FRENO EC 159696, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO, ALINEADO Y BALANCEO.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,120.00
SON: mil ciento veinte 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACÉN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS				

Ordenes de compra

<hr/> Titular o Designado	<hr/>
<hr/>	<hr/> Suministrante

Elaborado por:wargueta