

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISION NO: |
| UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|---|-------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Rosa de Lima, 10 de Abril del 2011 | No.Orden:102/2011 |
|----------------|---|-------------------|


| | |
|---------------------------------------|----------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| OSMIN SALINAS | 04101302721012 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisicion de servicio de reparacion de equipo de aire acondicionado de laboratorio | - | - |
| 1 | Cada Uno | Reparacion de aire acondicionado tipo minisplit instalado en laboratorio, se desmonta compresor arruinado, se instaló, se realiza limpieza interna con refrigerante 11 y nitrógeno vacío, carga de gas, incluye: compresor, capacitor, refrigerante 11 | \$570.00 | \$570.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$570.00 |

SON: ~~quinientos setenta 00/100 dolares~~

OBSERVACION: Especifico: 54301, fondo general, credito a 60 dias

LUGAR DE ENTREGA:Laboratorio Clinico

| | |
|---|--|
|   Jefe UACI |   Suministrante |
|---|--|