

Ministerio de Cultura

Reparación de piso en área de bajada de aguas lluvias y canaleta de drenaje a cuneta del Teatro Presidente.

Institución:	Ministerio de Cultura
Año:	2020
Nombre de la obra:	Reparación de piso en área de bajada de aguas lluvias y canaleta de drenaje a cuneta del Teatro Presidente.
Ubicación exacta:	Final av. La Revolución, col. San Benito, San Salvador
Fecha de inicio de la obra:	2019-05-13
Número de beneficiarios:	7000
Costo total de la obra:	335.0
Tiempo de ejecución:	1 día
Nombre del responsable de la obra:	Ing. René Cañénguez
Fuente de financiamiento:	GOES
Empresa o entidad ejecutora:	Departamento de Mantenimiento
Empresa o entidad supervisora:	Departamento de Mantenimiento
Código de contrato:	N/A
Garantías:	N/A
Forma de pago:	N/A