

Ministerio de Relaciones Exteriores

REPARACIÓN DE BOMBA DE CIRCULACIÓN DE AGUA 30 HP, PARA CHILLER NO. 2 DE CANCELLERÍA

Institución: Ministerio de Relaciones Exteriores

Objeto: REPARACIÓN DE BOMBA DE CIRCULACIÓN DE AGUA 30 HP, PARA CHILLER NO. 2 DE CANCELLERÍA

Área institucional: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Código de adquisición o contratación: 9

Monto: \$1,135.65

Nombre de la contraparte: MP SERVICE, S.A. DE C.V.

Características de la contraparte: PERSONA JURÍDICA

Plazos de cumplimiento: 2 SEMANAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Fecha de contrato / orden de compra: 14/02/2019

Forma de contratación: LIBRE GESTIÓN CON ORDEN DE COMPRA

Código de contrato / orden de compra: 9