



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SSF 2020

ORDEN DE COMPRA

No. 81

FECHA: 09/03/2020

PROVEEDOR: TECNASA ES, S.A. DE C.V.

(604)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

REQUERIMIENTO No. 108/2020

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: HENRY MIRANDA

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN SERVICIO X

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	466.1250	932.25
1	410506	TARJETA DE RED PARA SERVIDOR MARCA HEWLETT PACKARD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.	0.0000	0.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.0000	0.00
1	410506	TARJETAS DE RED DEBERÁN SER COMPATIBLES CON SERVIDOR MARCA HP ENTERPRISE, MODELO HPE PROLIANT DL380 GEN10.	0.0000	0.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.0000	0.00
1	410506	TIPO: PCI EXPRESS	0.0000	0.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.0000	0.00
1	410506	CAPACIDAD: CUATRO (4) PUERTOS DE RED CADA UNA, MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.0000	0.00
1	410506	VELOCIDAD DE PUERTOS: ETHERNET 100/1000 MBPS, MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.0000	0.00
1	410506	LAS TARJETAS DE RED DEBERÁN SER COMPATIBLE CPN EL SOFTWARE DE FIREWALL MARCA CHECKPOINT, EN LA VERSIÓN R80.30 (GAIA 3.10) SEGÚN LO DESCRITO PARA SECURITY GATEWAY EN LA LISTA DE COMPATIBILIDAD DE HARDWARE: HTTPS://WWW.CHECKPOINT.COM/SUPPORT- SERVICES/HCL/	0.0000	0.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.0000	0.00
1	410506	TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIOS, MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.0000	0.00
1	410506	INCLUIR: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LAS TARJETAS DE RED EN EL SERVIDOR, MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.0000	0.00
1	410506	PRESENTAR CARTA DE DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE HEWLETT-PACKARD EN EL SALVADOR, MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.0000	0.00
1	410506	LUGAR DE ENTREGA: TERCERA CALLE PONIENTE Y PASAJE ITSMANIA #3952, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.	0.0000	0.00

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS US DÓLARES 25/100

TOTAL: 932.25

ORIGINAL



Autorizado