



# ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

### UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

**Dirección:** SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

**Dirección:** SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha:

Santa Tecla, 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

N° de orden:

436-1-2017

NIT y/o NRC:

**MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO**

4a AVENIDA SUR, ENTRE 4a Y 6a CALLE PONIENTE, N° 3-8 SANTA TECLA, LA LIBERTAD

REQUISICIÓN DE BIENES O  
SERVICIOS N°  
02525

UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
SERVICIO	1	<b>SERVICIO DE REPARACIÓN DE TOYOTA HIACE, PLACAS N-2950, QUE INCLUYE:</b>		
	KIT	CAMBIO DE CULATA	\$750.00	\$750.00
	1	CAMBIO DE DISTRIBUCION (FAJA, TENSORES Y RETENEDORES)	\$95.00	\$95.00
	1	CAMBIO DE BATERIA	\$150.00	\$150.00
	1	CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA (ORIGINAL TOYOTA)	\$105.00	\$105.00
	1	KIT DE EMPAQUE DE PUNTERIA	\$28.00	\$28.00
	4	CAMBIO DE 4 CANDELAS INCANDESCENTES	\$19.00	\$76.00
	2	CAMBIO DE MANGUERAS DE RADIADOR	\$14.00	\$28.00
	1	CAMBIO DE FAJAS MULTI ACCESORIOS	\$18.00	\$18.00
	1	MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DE MARCADOR DE COMBUSTIBLE	\$640.00	\$640.00
	1	REFRIGERANTE	\$7.50	\$7.50
	2	GALONES DE ACEITE 15W40	\$24.00	\$48.00
	1	SILICON	\$6.50	\$6.50
	1	FILTRO DE ACEITE	\$10.00	\$10.00

**TOTAL US\$: \$1,962.00**


**POR LA CANTIDAD DE: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 US. DÓLARES (\$1,962.00)**

OBSERVACIONES:	<b>GARANTÍA DE 90 DÍAS CALENDARIO.</b>
	ENTREGARÁ AL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, LOS REPUESTOS SUSTITUIDOS EN EL VEHICULO, DETALLANDO CADA UNO EN UN LISTADO, AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LA UNIDAD A ENTERA SATISFACCIÓN.
LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO:	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MICROBUS TOYOTA HIACE PLACAS N-2950, CON NÚMERO DE INVENTARIO 003-361-6108-001-0011, REQUIRENTE ESTIMA QUE CON LA REPARACIÓN EL VEHÍCULO TENDRÁ UN TIEMPO DE VIDA ÚTIL ESTIMADO DE DOS AÑOS. VALOR DE LO ADJUDICADO PARA EL SERVICIO \$1,962.00, NUEVO VALOR EN LIBROS (VALOR EN LIBROS ACTUAL \$2,354.86 + VALOR POR EL SUMISTRO ADJUDICADO \$1,962.00) = \$4,316.86
	Departamento de Mantenimiento, Sección Taller Automotriz, ubicado en Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.
TIEMPO DE ENTREGA:	15 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y RETIRO DEL VEHÍCULO DEL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA ANSP.



Jefe UACI





Firma del Titular o Delegado de Compra

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre:** Lic. Rafael Hernández, Encargado de Taller Automotriz; y Sr. Carlos Ayala, Tec. Automotriz.

**Tel.** 2316-8449 **Fax:** 2316-8450 **Correo electrónico:** rafael.hernandez@ansp.edu.sv y carlos.ayala@ansp.edu.sv

Elaborado por: Miguel Flamenco.