



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

Dirección: SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha:

SANTA TECLA, 22 DE FEBRERO DE 2019

N° de orden:

055-1-2019

NIT y/o NRC:

0614-010462-002-1

TALLER DIDEA, S.A. DE C.V. ✓

ENTRE 51 AVENIDA NORTE, COLONIA MIRAMONTE Y AVENIDA LOS ANDES, SAN SALVADOR.

REQUISICIÓN DE BIENES O

SERVICIOS N°

03012 ✓

UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
SERVICIO	1	REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE Y BUFAS DELANTERAS DE PICK UP MITSUBISHI L200, PLACAS P- 699-685, QUE INCLUYE: Reacondicionar embrague paquete. Reemplazar sello de cigüeñal. Combinación. Reemplazar bufa delantera de discos (ambos lados). Misceláneas. Desmontar y montar volante de motor. Rectificar volante de motor. Disco de embrague. Prensa de embrague. Balero collarín. Sello trasero cigüeñal. Balero Piloto. Bufa rueda delantera. (ambos lados).	\$ 1,631.79	\$1,631.79

TOTAL US\$: \$1,631.79

POR LA CANTIDAD DE: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO 79/100 US. DÓLARES (\$1,631.79) ✓

OBSERVACIONES:

GARANTÍA DE SERVICIO Y REPUESTOS POR SEIS MESES.

DEBERÁ ENTREGAR MEDIANTE ACTA LOS REPUESTOS E INSUMOS SUSTITUIDOS Y UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO.

SERVICIO DE REPARACIÓN DE PICK UP MITSUBISHI L200, PLACAS P-699-685, CON NÚMERO DE INVENTARIO 361-6113-002-00034, REQUERENTE ESTIMA QUE CON LA REPARACIÓN EL VEHÍCULO TENDRÁ UN TIEMPO DE VIDA ÚTIL ESTIMADO DE DOS AÑOS. VALOR DE LO ADJUDICADO PARA EL SERVICIO \$1,631.79, NUEVO VALOR EN LIBROS (VALOR EN LIBROS ACTUAL \$22,050.00 + VALOR POR EL SERVICIO CONTRATADO \$1,631.79) = \$23,681.79.

LUGAR DE ENTREGA:

LA RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO SERÁ EN EL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA ANSP, UBICADO EN CANTÓN NUEVO EDÉN, SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CONTIGUO A ZONA DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ.

TIEMPO DE ENTREGA:

2 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO POR PARTE DEL PROVEEDOR.

Jefe UACI

Firma del Titular o Delegado de Compra

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: TEC. VICTOR ÁLVAREZ.

Tel. 2316-8449 Fax: 2316-8450

Correo electrónico: victor.alvarez@ansp.edu.sv ✓

Elaborado por: Miguel Flamenco.