



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

Dirección: SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha:

SANTA TECLA, 28 DE MARZO DE 2019

N° de orden:

091-1-2019

NIT y/o NRC:

FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO

REQUISICIÓN DE BIENES O
SERVICIOS N°
03013

UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
SERVICIO	1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MICROBUS HYUNDAI H-100, PLACAS N-15725, QUE INCLUYE:		
		Cambio de 2 baleros de flecha. Marca koyo/Japón.		
		Cambio de 2 retenedores externos y 2 internos. Marca payen/Japón.		
		Cambio de juego de zapatas de freno. Marca Kashima/Japón.		
		Cambio de 2 amortiguadores traseros. Marca Tokiko/Japón.		
		Cambio de 2 Bombas Auxiliares de frenos. Marca Kobe/Japón.		
		Cambio de 4 hules cortos en hoja de resortes. Procedencia USA.		
		Cambio de 4 hules largos en hoja de resortes. Procedencia USA.		
		Cambio de 2 amortiguadores delanteros. Marca Tokiko/Japón.		
		Cambio de juego de embrague completo. Procedencia Japón.		
		Cambio de 2 fajas de alternador. Marca Gate.		
			\$ 870.17	\$870.17

TOTAL US\$: \$870.17

POR LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS SETENTA 17/100 US. DÓLARES (\$870.17)

OBSERVACIONES:

GARANTÍA DE SERVICIO Y REPUESTOS POR SEIS MESES.

DEBERÁ ENTREGAR MEDIANTE ACTA LOS REPUESTOS E INSUMOS SUSTITUIDOS Y UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO.

SERVICIO DE REPARACIÓN DE MICROBUS HYUNDAI H-100, PLACAS N-15725, CON NÚMERO DE INVENTARIO 003-361-6108-001-0016, REQUIRENTE ESTIMA QUE CON LA REPARACIÓN EL VEHÍCULO TENDRÁ UN TIEMPO DE VIDA ÚTIL ESTIMADO DE DOS AÑOS. VALOR DE LO ADJUDICADO PARA EL SERVICIO \$870.17, NUEVO VALOR EN LIBROS (VALOR EN LIBROS ACTUAL \$1,294.09 + VALOR POR EL SERVICIO CONTRATADO \$870.17) = \$2,164.26.

LUGAR DE ENTREGA:

LA RECEPCIÓN DEL VEHICULO SERÁ EN EL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA ANSP, UBICADO EN CANTÓN NUEVO EDÉN, SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CONTIGUO A ZONA DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ.

TIEMPO DE ENTREGA:

15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO POR PARTE DEL PROVEEDOR.

Jefe UACI

Firma del Titular o Delegado de Compra

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: TEC. VICTOR ÁLVAREZ. TEC. ALEX JAVIER BELTRAN. TEC. EDUARDO RIVAS. TEC. CARLOS AYALA. TEC. OSWALDO PEREZ.

Tel. 2316-8449 Fax: 2316-8450 Correo electrónico: victor.alvarez@ansp.edu.sv. alex.beltran@ansp.edu.sv. eduardo.rivas@ansp.edu.sv. carlos.ayala@ansp.edu.sv. hugo.perez@ansp.edu.sv.

Elaborado por: Miguel Flamenco.