

AUTORIDAD DE AVIACION CIVIL
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ORDEN DE COMPRA No. : 5688

06/03/2020

Fernando Aníbal Gamero Reyes
 20ª av. Nte. N° 1837, Col. La Rábida
 2276-1634

(658)

Servi frenos taller automotriz
 0614-230155-004-9

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	Costo Unitario	Importe
1.00	54302	Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo Mantenimiento correctivo del vehículo Isuzu D' max P-709320 Año 2012, colo blanco (cambio de Kit de Clucht prensa, disc o, collarin y rectificación del volante; cambio de aceite d e caja y corona con aditivo valor \$445.00) Incluye cambio de aceite de c	0.00 \$	585.00 \$	585.00
1.00	54302	Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo y corona con aditivo \$75.00 ; mano de obra \$65.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00
1.00	54302	Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo Coordinar trabajo con el Ing. Ricardo Prieto, de Propiedad Planta y Equipo. Tél 25654-4428 correo electronico: rpriet o@aac.gob.sv	0.00 \$	0.00 \$	0.00

C.D.P No. 39 Libre Gestión.art.40,literal "B" de la LACAP y su reglamento- Propiedad, Planta y Equipo, Administrador de O/C Ing. Ricardo Prieto. LT.01-01

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES 00/100

SubTotal	: \$	585.00
Descuento	: \$	0.00
SubTotal	: \$	585.00
Flete	: \$	0.00
	\$	585.00



GERENCIA UACI