



**SSF 2021**  
**ORDEN DE COMPRA**

No. 133

FECHA: 12/05/2021

PROVEEDOR: RAYEM, S.A. DE C.V.

( 273 )

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 177

ADMINISTRADOR O.C.: WERNER MAURICIO ROSALES

ANALISTA: GERARDO CASTRO

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	410508	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA CHILLER No. 2, MARCA MC QUAY, MODELO: WHR- 0080-EWW, SERIE: 57C8128901	13,000.0000	13,000.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA VÁLVULA DE DOS VÍAS CON ACTUADOR MODULANTE DE 1 1/4 DE SALIDA A 110-24 VOLTIOS	700.0000	700.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO UBICADAS EN 7ª AVENIDA NORTE No. 240, ENTRE 1ª CALLE PONIENTE Y CALLE ARCE, SAN SALVADOR.	0.0000	0.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES	0.0000	0.00

SON: TRECE MIL SETECIENTOS US DÓLARES 00/100

TOTAL: 13,700.00

ORIGINAL



*[Signature]*  
**Andra Verónica Morales Preza**  
Directora de Administración  
RA-26/2021