



IDENTIFICACION FOTOGRAFICA



1. IDENTIFICACION

INMUEBLE: Inmueble dentro del Centro Histórico

ZONA: 1 MANZANA: A-4

NUMERO DE INMUEBLE: 1 NUMERO DE FICHA: 002

NOMBRE TRADICIONAL:

Parque Central

NOMBRE ACTUAL:

Parque Central

2. LOCALIZACION

REGION GEOGRAFICA:	Central	DEPARTAMENTO:	La Libertad	MUNICIPIO:	Tamanique
TITULO:	Pueblo	CANTON:		BARRIO:	
DIRECCION:	2ª Avenida Norte y 1ª Calle Oriente				
NUMERO DE CATASTRO:					

3. REGIMEN DE PROPIEDAD

TIPO DE REGIMEN: Municipal PROPIETARIO: Alcaldía Municipal de Tamanique

4. FECHA DE CONSTRUCCION

R-6; Después de 1955

5. CONSTRUCTOR Y DISEÑADOR

No se tuvo acceso a la información

6. USOS

COMPATIBLE

- RECREATIVO OTRO:
 CONMEMORATIVO
 CIVICO

INCOMPATIBLE

- COMERC. INFORMAL OTRO:
 TUGURIZACION
 ESTACIONAMIENTO

7. PROTECCION LEGAL PROPUESTA

CATEGORIA PROPUESTA: SUBCATEGORIA PROPUESTA:
 Sitios Históricos Local

8. NIVEL DE PROTECCION PROPUESTA

Paisajista

9. PROTECCION LEGAL OFICIAL

CATEGORIA OFICIAL: NOMINACION:

Inmueble dentro del Centro Histórico\La Libertad\Tamanique\A-4\ 1

La presente copia es conforme a la Original.

[Handwritten signature]




10. DATOS HISTORICOS:

Basándose en el origen de las ciudades trazadas por los españoles, las cuales comenzaban por la Plaza Mayor y a cuyo alrededor se ubicaba la iglesia, el cabildo y las casas de los primeros pobladores, se puede aseverar que, en los albores del siglo XX las plazas comenzaron a ser transformadas en parques, es decir, cambiaron sus dimensiones espaciales y usos. Cuando son celebradas las fiestas patronales (del 19 al 21 de noviembre), el parque sirve para albergar a los concurrentes a las fiestas. Posee una ceiba centenaria, un árbol de fuego. En el año 2000 fue remodelado, la presidenta del Comité Pro Reconstrucción de la Iglesia y el Parque era la señora Angela Rosario Rivas.

11. OBSERVACIONES GENERALES

A) TIPO DE PREDIO	B) TIPO DE ESPACIO	C) TIPO DE TRAZADO
1/2 Manzana	Parque	Concéntrico
D) PERFIL DEL TERRENO:	E) MURETES Y CERCAS:	F) OBSERVACIONES:
Plano	Los muretes de los arriates en mampostería de ladrillo de barro.	
G) ZONIFICACION / USO	H) USO DEL AGUA	I) MOBILIARIO
<input checked="" type="checkbox"/> CIRCULACION <input checked="" type="checkbox"/> JARDINES <input checked="" type="checkbox"/> CANCHAS <input checked="" type="checkbox"/> JUEGOS MECANICOS OTROS: 	<input type="checkbox"/> CASCADA <input type="checkbox"/> FUENTE <input type="checkbox"/> ESTANQUE OTROS: DESCRIPCION: No posee	<input checked="" type="checkbox"/> BANCAS <input type="checkbox"/> MESAS <input checked="" type="checkbox"/> GLORIETAS <input type="checkbox"/> FAROLES <input checked="" type="checkbox"/> LUMINARIAS <input type="checkbox"/> BEBEDEROS DE AGUA <input checked="" type="checkbox"/> TELEFONO PUBLICO <input checked="" type="checkbox"/> BASUREROS OTROS:
J) VEGETACION		
<input checked="" type="checkbox"/> ARBOLES <input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTOS <input checked="" type="checkbox"/> SETOS	<input checked="" type="checkbox"/> PLANTAS <input type="checkbox"/> GRAMA <input checked="" type="checkbox"/> OTROS	

La presente copia es conforme a la Original.



K) ESTRUCTURAS DISONANTES:

Quiosco.

L) DESCRIPCION DE INMUEBLES ARQUITECTONICOS DE INTERES:

No presenta.

M) DESCRIPCION DE PISOS:

Los pisos son de concreto simple.

N) DESCRIPCION DE MONUMENTOS DE CARACTER ESCULTORICO O CONMEMORATIVO:**Ñ) ESTADO DE CONSERVACION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS****ELEMENTOS**

Mobiliario	<input checked="" type="checkbox"/> Bueno	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Malo
Monumentos	<input checked="" type="checkbox"/> Bueno	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Malo
Vegetación	<input checked="" type="checkbox"/> Bueno	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Malo
Pisos	<input checked="" type="checkbox"/> Bueno	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Malo

O) ESTADO DE CONSERVACION GENERAL

Bueno

P) ALTERACION

Muy Alterado (50-75%)

Q) PELIGROS POTENCIALES O INMINENTES:

No presenta.

Inmueble dentro del Centro Histórico\La Libertad\Tamanique\A-4\ 1

La presente copia es conforme a la Original.



R) MODIFICACIONES Y AGREGADOS:

El parque fue remodelado totalmente 2000.

S) DESCRIPCION

El parque presenta un diseño concéntrico denotado en la dirección de sus sendas. Los arriates son de forma poligonal irregular. Al costado norte se ubica una cancha de baloncesto, frente a esta se ubica el quiosco el cual es empleado para eventos Culturales y Cívicos. Al costado sur poniente hay una torre de 9 metros de altura aproximadamente con un reloj esta es conmemorativa a los mejoras del agua potable. En el costado poniente se localiza una ceiba centenaria con la cual la población se identifica.

12. VALORIZACION DEL INMUEBLE

- VALOR DE ANTIGUEDAD
- VALOR TECNOLÓGICO
- VALOR TESTIMONIAL

- VALOR HISTORICO
- VALOR URBANO
- VALOR SOCIAL

- VALOR ESTETICO
- VALOR PAISAJISTA
- VALOR ARQUITECTONICO

13. OBSERVACIONES Y NOTAS COMPLEMENTARIAS

14. BIBLIOGRAFIA

15. LEVANTO / FECHA

Barquero, Chacón, Fuentes.
23/01/2003

La presente copia es conforme a la Original.



16. ANEXOS



Escultura tallada en madera que se ubica dentro del parque

La presente copia es conforme a la Original.

