



MINISTERIO
DE SALUD



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Vicente 02 de Junio del 2020	No.Orden:058/2020
----------------	---	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

ELEVATOR GROUP S.A. DE C.V.	
-----------------------------	--

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
12	Cada Uno	<p>R-1; 81201034; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. SEGUN DETALLE SIGUIENTE: a) 4 <u>MATENIMIENTOS</u> PARA UN ASCENSOR, MARCA: THYSSENKRUPP; ORIGEN: BRASIL; TIPO TRACCION, VELOCIDAD 0.75MS, NUMERO DE PARADAS 2, USO PASAJEROS, SERIE: 79799. (Incluye: 1) Cambio de 6 Botoneras de Cabina por parte de la Empresa; 2) Cambio Completo de 4 Guías de Puerta de Cabina; 3) Cambio Completo de 8 Guías de Puerta de Pasillo; 4) Cambio Completo de Cables de Sincronía y Faja de Puerta; 5) Cambio de Rodos de Puerta de Pasillo; 6) Colocación de una Aceitera de Contrapeso; 7) Una Aceitera de Cabina y la Sustitución del Ventilador de Cabina; 8) Reparación o Sustitución del Sistema de Iluminación de Cabina y Suministro e Instalación de 3 Contactos de Puertas para Elevadores). b) 4 <u>MATENIMIENTOS</u> PARA UN ASCENSOR, MARCA: THYSSENKRUPP; ORIGEN: BRASIL; TIPO TRACCION, VELOCIDAD 0.75MS, NUMERO DE PARADAS 2, USO PASAJEROS, SERIE: 79798. (Incluye: 1) Cambio de 6 Botoneras de Cabina por parte de la Empresa; 2) Cambio Completo de 4 Guías de Puerta de Cabina; 3) Cambio Completo de 8 Guías de Puerta de Pasillo; 4) Cambio Completo de Cables de Sincronía y Faja de Puerta; 5) Cambio de Rodos de Puerta de Pasillo; 6) Colocación de una Aceitera de Contrapeso; 7) Una Aceitera de Cabina y la Sustitución del Ventilador de Cabina; 8) Reparación o Sustitución del Sistema de Iluminación de Cabina y Suministro e Instalación de 3 Contactos de Puertas para Elevadores). c) 4 <u>MATENIMIENTOS</u> PARA UN ASCENSOR, MARCA: THYSSENKRUPP; ORIGEN: BRASIL; TIPO TRACCION, VELOCIDAD 0.75MS, NUMERO DE PARADAS 3, USO PASAJEROS, SERIE: 76724. (Incluye: 1) Cambio de 6 Botoneras de Cabina por parte de la Empresa; 2) Cambio Completo de 4 Guías de Puerta de Cabina; 3) Cambio Completo de 8 Guías de Puerta de Pasillo; 4) Cambio Completo de Cables de Sincronía y Faja de Puerta; 5) Cambio de Rodos de Puerta de Pasillo; 6) Colocación de una Aceitera de Contrapeso; 7) Una Aceitera de Cabina y la Sustitución del Ventilador de Cabina; 8) Reparación o Sustitución del Sistema de Iluminación de Cabina y Suministro e Instalación de 3 Contactos de Puertas para Elevadores). ADEMAS: LA EMPRESA BRINDARA LA ATENSION DE FALLAS, CUANDO ESTA SE REPORTADA EN UN TIEMPO MAXIMO DE 24 hrs., SIN NINGUN COSTO ADICIONAL AL HOSPITAL, SE PROPORCIONARA REPORTE DE CADA MANTENIMIENTO REALIZADO, LA EMPRESA DEBERA PROPORCIONAR UNA PROGRAMACION DE LAS FECHAS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS Y ESTADARA AVISO PARA LA AUTORIZACION DEL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, INCLUIR 2 CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ASCENSORES Y SOLUCION DE FALLAS COMUNES. SE ANEXA RUTINAS DE MANTENIMIENTOS A REALIZAR. OFERTARON: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. SEGUN DETALLE SIGUIENTE: a) 4 <u>MANTENIMIENTOS</u> PARA UN ASCENSOR, MARCA: THYSSENKRUPP; ORIGEN: BRASIL; TIPO TRACCION, VELOCIDAD 0.75MS, NUMERO DE PARADAS 2, USO PASAJEROS, SERIE: 79799. b) 4 <u>MANTENIMIENTOS</u> PARA UN ASCENSOR, MARCA: THYSSENKRUPP; ORIGEN: BRASIL; TIPO TRACCION, VELOCIDAD 0.75MS, NUMERO DE PARADAS 2, USO PASAJERO, SERIE: 79798. c) 4 <u>MANTENIMIENTOS</u> PARA UN ASCENSOR, MARCA: THYSSENKRUPP; ORIGEN: BRASIL; TIPO TRACCION, VELOCIDAD 0.75MS, NUMERO DE PARADAS 3, USO PASAJEROS, SERIE: 76724. NOTA: Para todos los Ascensores se Incluye: 1) Cambio de 6 Botoneras de Cabina por parte de la Empresa; 2) Cambio Completo de 4 Guías de Puerta de Cabina; 3) Cambio Completo de 8 Guías de Puerta de Pasillo; 4) Cambio Completo de Cables de Sincronía y Faja de Puerta; 5) Cambio de Rodos de Puerta de Pasillo; 6) Colocación de una Aceitera de Contrapeso; 7) Una Aceitera de Cabina y la Sustitución del Ventilador de Cabina; 8) Reparación o Sustitución del Sistema de Iluminación de Cabina y Suministro e Instalación de 3 Contactos de Puertas para Elevadores. ADEMAS: Se brindará la Atención de Fallas, cuando esta sea Reportada en un Tiempo Máximo de 24 hrs. sin ningún Costo Adicional al Hospital, se proporcionará</p>	\$523.92	\$6,287.04

		Reporte de cada Mantenimiento Realizado, se proporcionará una Programación de las Fechas para Realizar los Mantenimientos y esta dará Aviso para la Autorización del Respectivo Mantenimiento, Se Incluyen: 2 Capacitaciones para el Personal de Mantenimiento en el Uso y Funcionamiento de los Ascensores y Solución de Fallas Comunes. (Se Anexa Rutinas de Mantenimiento Preventivo). El Precio del Mantenimiento Preventivo incluye la Sustitución de los Sigüientes Componentes durante la Vigencia del Contrato (12 meses), únicamente por Desgaste o Finalización de su Vida Útil: a) Sustitución de Luminarias de Cabina. b) Cambio de Cable de Sincronía. c) Cambio de Fusibles. La Oferta Técnica y la Rutina de Mantenimiento Preventivo para Elevadores, ver en la Oferta Anexa en este Proceso. TIPO DE EMPRESA: Micro Empresa. TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO: De hasta 30 días Calendario (Tiempo Máximo), una vez Recibido el Contrato Legalizado u Orden de Compra.		
-	-	TOTAL.....	-	\$6,287.04

SON: seis mil doscientos ochenta y siete 04/100 dólares

OBSERVACION: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA EN FECHA 8/05/2020; SERVICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, EL HOSPITAL DELEGA AL SEÑOR **SAUL ERASMO MANZANARES MARTINEZ, TECNICO EN MANTENIMIENTO II;** COMO ADMINISTRADORA DE LA COMPRA Y SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN EL **PROCESO DE COMPRA No. 062/2020 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES, FONDOS GOES.** Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3 DIAS DE CADA MES; ADEMAS LA ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA, PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRARIO SE TENDRÁ POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA.

NOTA: DEBERA ENTREGAR UNA **FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO;** POR UN VALOR DE \$ 754.45; QUE ES EL 12% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. CON UNA VIGENCIA DE 1 AÑO, SE CONTARA A PARTIR DE LA RECEPCION DEFINITIVA DEL SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA _____ ; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL HOSPITAL ENTRE LA _____, DE LA _____, TEL (_____) : _____ - _____ ; Y **ELEVATOR GROUP, S. A. de C. V.,** EN _____, TEL (_____) : _____ - _____, CEL (_____) : _____ - _____ ; **Persona de Contacto:** SRA. JESSYCA VILLEDA.

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por: rcornejo



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de San Vicente

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Vicente 02 de Junio del 2020

No.Orden:058/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

ELEVATOR GROUP S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
12	Cada Uno	R-1; 81201034; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. SEGUN DETALLE SIGUIENTE: a) 4 MATENIMIENTOS PARA UN ASCENSOR, MARCA: THYSSENKRUPP; ORIGEN: BRASIL; TIPO TRACCION, VELOCIDAD 0.75MS, NUMERO DE PARADAS 2, USO PASAJEROS, SERIE: 79799. (Incluye: 1) Cambio de de 6 Botoneras de Cabina por parte de la Empresa; 2) Cambio Completo de 4 Guías de Puerta de Cabina; 3) Cambio Completo de 8 Guías de Puerta de Pasillo; 4) Cambio Completo de Cables de Sincronía y Faja de Puerta; 5) Cambio de Rodos de Puerta de Pasillo; 6) Colocación de una Acelitera de Contrapeso; 7) Una Acelitera de Cabina y la Sustitución del Ventilador de Cabina; 8) Reparación o Sustitución del Sistema de Iluminación de Cabina y Suministro e Instalación de 3 Contactos de Puertas para Elevadores). b) 4 MATENIMIENTOS PARA UN ASCENSOR, MARCA: THYSSENKRUPP; ORIGEN: BRASIL; TIPO TRACCION, VELOCIDAD 0.75MS, NUMERO DE PARADAS 2, USO PASAJEROS, SERIE: 79798. (Incluye: 1) Cambio de de 6 Botoneras de Cabina por parte de la Empresa; 2) Cambio Completo de 4 Guías de Puerta de Cabina; 3) Cambio Completo de 8 Guías de Puerta de Pasillo; 4) Cambio Completo de Cables de Sincronía y Faja de Puerta; 5) Cambio de Rodos de Puerta de Pasillo; 6) Colocación de una Acelitera de Contrapeso; 7) Una Acelitera de Cabina y la Sustitución del Ventilador de Cabina; 8) Reparación o Sustitución del Sistema de Iluminación de Cabina y Suministro e Instalación de 3 Contactos de Puertas para Elevadores). c) 4 MATENIMIENTOS PARA UN	\$523.02	\$6,287.04
TOTAL.....			-	\$6,287.04

SON: seis mil doscientos ochenta y siete 04/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.



Titular o Designado

Suministrante