# Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

## Mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento en caseríos el mozote y aledaños de los cantones guacamaya y cerro pando del municipio de Meanguera; caseríos el Pinalito y aledaños en ctón. tierra colorada en municipio de Arambala, dpto. de Morazán, código SIIP 7083 fase1: Perforacion de pozo el mozote y pozo el Pinalito. lote ii, denominado “perforación de pozo 1 en caserío el mozote, cantón Guacamayo, municipio de Meanguera, departamento de Morazán” "lote 2". Contrato 46/2019.

| | |
|---|---|
| **Institución:** | **Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados** |
| **Año:** | **2019** |
| **Nombre de la obra:** | **Mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento en caseríos el mozote y aledaños de los cantones guacamaya y cerro pando del municipio de Meanguera; caseríos el Pinalito y aledaños en ctón. tierra colorada en municipio de Arambala, dpto. de Morazán, código SIIP 7083 fase1: Perforacion de pozo el mozote y pozo el Pinalito. lote ii, denominado “perforación de pozo 1 en caserío el mozote, cantón Guacamayo, municipio de Meanguera, departamento de Morazán” "lote 2". Contrato 46/2019.** |
| **Ubicación exacta:** | **Caserío el Mozote, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán.** |
| **Fecha de inicio de la obra:** | **2019-09-30** |
| **Número de beneficiarios:** | **2431** |
| **Costo total de la obra:** | **179622.54** |
| **Tiempo de ejecución:** | **99 días** |
| **Nombre del responsable de la obra:** | **Ing. José Mauricio Reyes Quinteros.** |
| **Fuente de financiamiento:** | **FGEN** |
| **Empresa o entidad ejecutora:** | **HIDROTECNIA, S.A DE C.V.** |
| **Empresa o entidad supervisora:** | **Ing. Francisco Jardany Fuentes Ortez.** |
| **Código de contrato:** | **46/2019.** |
| **Garantías:** | **Una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto del QUINCE (15%) POR CIENTO del valor total del contrato.** |
| **Forma de pago:** | **El pago de la Obra se realizará, en forma mensual mediante estimaciones de obra ejecutada con los respaldos requeridos por el supervisor hasta un 95 % del monto del contrato.** |