Banco de Desarrollo de la República de El Salvador

Suministro y Aplicación de pintura exterior en edificio FDE

Institución:	**Banco de Desarrollo de la República de El Salvador**
Año:	**2017**
Nombre de la obra:	**Suministro y Aplicación de pintura exterior en edificio FDE**
Ubicación exacta:	**Alameda Roosevelt y 51 Ave. Sur No. 2707, San Salvador**
Fecha de inicio de la obra:	**2017-05-05**
Número de beneficiarios:	**1000**
Costo total de la obra:	**5960.0**
Tiempo de ejecución:	**10 días**
Nombre del responsable de la obra:	**Yanira Ruiz**
Fuente de financiamiento:	**Recursos propios del FDE**
Empresa o entidad ejecutora:	**Victor Manuel Paredes Alvarado/ P.A. Arquitectos**
Empresa o entidad supervisora:	**Interno**
Código de contrato:	**LG-137/2017**
Garantías:	**No aplica**
Forma de pago:	**Crédito 30 días**