

Banco de Desarrollo de la República de El Salvador

Suministro y Aplicación de pintura exterior en edificio FDE

Institución:	Banco de Desarrollo de la República de El Salvador
Año:	2017
Nombre de la obra:	Suministro y Aplicación de pintura exterior en edificio FDE
Ubicación exacta:	Alameda Roosevelt y 51 Ave. Sur No. 2707, San Salvador
Fecha de inicio de la obra:	2017-05-05
Número de beneficiarios:	1000
Costo total de la obra:	5960.0
Tiempo de ejecución:	10 días
Nombre del responsable de la obra:	Yanira Ruiz
Fuente de financiamiento:	Recursos propios del FDE
Empresa o entidad ejecutora:	Victor Manuel Paredes Alvarado/ P.A. Arquitectos
Empresa o entidad supervisora:	Interno
Código de contrato:	LG-137/2017
Garantías:	No aplica
Forma de pago:	Crédito 30 días