Banco de Desarrollo de la República de El Salvador

Reforzamiento de Paredes Interiores para CEDE

Institución:	**Banco de Desarrollo de la República de El Salvador**
Año:	**2020**
Nombre de la obra:	**Reforzamiento de Paredes Interiores para CEDE**
Ubicación exacta:	**Paseo General Escalón No.4135, Colonia Escalón, San Salvador**
Fecha de inicio de la obra:	**2020-06-15**
Número de beneficiarios:	**5000**
Costo total de la obra:	**1850.0**
Tiempo de ejecución:	**30 días**
Nombre del responsable de la obra:	**Miriam Fernandez**
Fuente de financiamiento:	**Fondos Propios/BDES/FDE/FSG**
Empresa o entidad ejecutora:	**Invariable, S.A. de C.V.**
Empresa o entidad supervisora:	**N/A**
Código de contrato:	**LG-204/2020**
Garantías:	**N/A**
Forma de pago:	**Crédito**