



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO GEOGRAFICO Y DEL CATASTRO NACIONAL

22 de febrero de 2013

Estimado(a) señor(a):

Han sido revisados los planos correspondientes al proyecto de IMPUGNACIONES, con número de transacción 032013000659 Identificación Catastral: 0313U01 - 404 encontrando que estos presentan Al momento de la inspección de campo no se encontró a ninguna persona que proporcionara información, así también se informa que no hay mojones que delimitan el inmueble del cual se esta efectuando la revisión con el lote ubicado al rumbo Norte por lo que es necesario que se establezcan dichos mojones para la verificación de las medidas impugnadas. en esta ocasión no se anexa impresión gráfica, por lo que en esta ocasión le rogamos favor nos presente correcciones o amplíen la información ya presentada a fin de darle seguimiento a su solicitud de Revisión de Planos.

Al respecto, se le proporcionará en la oficina del CNR una impresión sin escala donde se detallan las incongruencias encontradas.

Atentamente,

Handwritten signatures and names: Técnico de Mapeo, Técnico de Campo, Ing. Gustavo Antonio Brizuela Alvarado, Jefe de Oficina de Mantenimiento Catastral



El Infrascrito Jefe de la Oficina de Mantenimiento Catastral de Sonsonate, del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional del Centro Nacional de Registros, Certifica: que la presente copia de resolución de la transacción 032013000659, que se ubica en la Jurisdicción del Municipio de [redacted], Departamento de Sonsonate, es conforme y fiel a la resolución original que obra en nuestro poder, el cual tuve a la vista. Sonsonate, a los 8 días del mes de agosto de dos mil Trece.

F

Ing. Gustavo Antonio Brizuela Alvarado

