

Fondo de Conservación Vial

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 13 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR

| | |
|---|--|
| Institución: | Fondo de Conservación Vial |
| Año: | 2019 |
| Nombre de la obra: | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 13 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR |
| Ubicación exacta: | SAN MIGUEL |
| Fecha de inicio de la obra: | 2019-05-02 |
| Número de beneficiarios: | 13290 |
| Costo total de la obra: | 1413722.13 |
| Tiempo de ejecución: | 244 días |
| Nombre del responsable de la obra: | ING. MIGUEL ANGEL PORTILLO MEJIA |
| Fuente de financiamiento: | FONDO GENERAL |
| Empresa o entidad ejecutora: | VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V. |
| Empresa o entidad supervisora: | SOIL-TESTER DEALER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| Código de contrato: | CO0202019 |
| Garantías: | "ANTICIPO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO BUENA OBRA" |
| Forma de pago: | ESTIMACION MENSUAL |