

Fondo de Conservación Vial

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 13 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR

Institución:	Fondo de Conservación Vial
Año:	2019
Nombre de la obra:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 13 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR
Ubicación exacta:	SAN MIGUEL
Fecha de inicio de la obra:	2019-05-02
Número de beneficiarios:	13290
Costo total de la obra:	1413722.13
Tiempo de ejecución:	244 días
Nombre del responsable de la obra:	ING. MIGUEL ANGEL PORTILLO MEJIA
Fuente de financiamiento:	FONDO GENERAL
Empresa o entidad ejecutora:	VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V.
Empresa o entidad supervisora:	SOIL-TESTER DEALER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Código de contrato:	CO0202019
Garantías:	"ANTICIPO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO BUENA OBRA"
Forma de pago:	ESTIMACION MENSUAL