

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

Remodelación de las Instalaciones de baños y Caseta de vigilancia de la Oficina Central del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer –ISDEMU- establecidas en el Depto. de San Salvador (2a Etapa).

Institución:	Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
Año:	2017
Nombre de la obra:	Remodelación de las Instalaciones de baños y Caseta de vigilancia de la Oficina Central del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer -ISDEMU- establecidas en el Depto. de San Salvador (2a Etapa).
Ubicación exacta:	9a. Av. Norte No. 120, San Salvador
Fecha de inicio de la obra:	2017-08-01
Número de beneficiarios:	104
Costo total de la obra:	115000.0
Tiempo de ejecución:	120 días
Nombre del responsable de la obra:	Ingeniera Norma Estela Torres de Hernández
Fuente de financiamiento:	Fondo General- GOES
Empresa o entidad ejecutora:	En proceso de adjudicación
Empresa o entidad supervisora:	MONFLO INGENIEROS, S.A. DE C.V.
Código de contrato:	0000
Garantías:	0000
Forma de pago:	Por estimaciones de avance de obra