

Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia
Mitigación de Riesgos en Muro Colapsado en CISNA,

Institución:	Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
Año:	2020
Nombre de la obra:	Mitigación de Riesgos en Muro Colapsado en CISNA,
Ubicación exacta:	San MartinjCarretera Panamericana km 18 1/2, Calle L aFlor, San Martin, Contiguo a Colegio Siglo 21
Fecha de inicio de la obra:	2020-04-24
Número de beneficiarios:	45
Costo total de la obra:	5910.71
Tiempo de ejecución:	15 días FINALIZADO
Nombre del responsable de la obra:	JEFATURA Departamento de Infraestructura ISNA
Fuente de financiamiento:	Fondos GOES
Empresa o entidad ejecutora:	Sol Ambiental S.A DE C.V
Empresa o entidad supervisora:	Dpto. de Infraestructura ISNA
Código de contrato:	N/A
Garantías:	3 años sobre instalación y producto
Forma de pago:	A 60 días