

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

"CONSULTORÍA PARA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL ISSS"

Institución: Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Año: 2019

Nombre de la obra: "CONSULTORÍA PARA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL ISSS"

Ubicación exacta: Edificio Torre Administrativa del ISSS, ubicada en Alameda Juan Pablo II y 39 avenida norte, San Salvador

Fecha de inicio de la obra: 2019-06-01

Número de beneficiarios: 412817

Costo total de la obra: 70000.0

Tiempo de ejecución: 150 DIAS CALENDARIO (tiempo efectivo)

Nota: *Fue otorgado tiempo adicional para la finalización de ejecución de la obra física, por aspectos surgidos durante la ejecución del proyecto.

Nombre del responsable de la obra: R. D. CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Fuente de financiamiento: ISSS

Empresa o entidad ejecutora: R. D. CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: División de Infraestructura del ISSS

Código de contrato: G-078/2019

Garantías: Garantía de Cumplimiento de Contrato y Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o Calidad de Bienes .

Forma de pago: Se efectuarán tres pagos contra entrega de los trabajos parciales finalizados y basado en trabajo ejecutado y recibido a satisfacción por el Administrador del Contrato y/o supervisión del ISSS;