

# INVENTARIO DOCUMENTAL

UNIDAD PRODUCTORA: Departamento de Inspecciones y Licencias de Obras de Bienes Culturales Inmuebles

Nº	Nombre de la Serie / Tipo de documento / Asunto o contenido EX CASA DUEÑAS DE SAN SALVADOR , (CASA DE LAS ACADEMIAS)		Fechas extremas.	Observaciones
		PAQUETE # 1		
1	OBRAS DE INTERVENCIÓN		2002 - 2011	
	<p>PLANOS CASA DUEÑAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planta Topográfica y Planta de Conjunto y Techos.</li> <li>2. Planta Estructural de Techos y Detalles</li> <li>3. Planta Arquitectónica 1er Nivel</li> <li>4. Planta Arquitectónica 2do. Nivel</li> <li>5. Sección A – A</li> <li>6. Sección B – B</li> <li>7. Sección C – C</li> <li>8. Sección D – D</li> <li>9. Elevación principal (Oriente)</li> <li>10. Elevación Poniente</li> <li>11. Elevación Norte</li> <li>12. Elevación Sur</li> <li>13. Planta arquitectónica 1er y 2do. Nivel. Elevación Oriente, Área de Servicio</li> <li>14. Sección A-A, Sección B-B, Elevación Norte área de servicio</li> <li>15. Planta de acabador 1er y 2do. Nivel</li> <li>16. Planta de acabados 1er y 2do. Nivel área de servicio.</li> </ol>		Marzo 1996	Copia
	<p>REHABILITACIÓN DE LA CASA DUEÑAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En relación a la Licitación Pública No. 007 / 2002 AECI / CONCULTURA, fue declarada desierta se volverá a licitar.</li> <li>2. Se le asignará 45 días calendario una vez se emita la orden de inicio, se anexan términos de referencia.</li> <li>3. Contrato de Consultoría y Asistencia Técnica en el Exterior.</li> <li>4. Informe sobre el primer recorrido para conocer el Proyecto y Analizar los daños estructurales y arquitectónicos.</li> <li>5. Proceso Estructural Existente (Manuscrito).</li> <li>6. Dicho proyecto en lo técnico se encuentra en base a la última entrega en proceso de revisión.</li> <li>7. El proyecto en Referencia será incluido en el Programa de Inversión Pública 2002.</li> <li>8. La Licitación se publicó en el periódico la Prensa Gráfica el 25 de septiembre y las bases de licitación el 27.</li> <li>9. Remisión de Copia de Acta de Recepción y Apertura de Ofertas.</li> <li>10. Ha sido nombrado para integrar la Comisión de Evaluación de ofertas de la Licitación No. CONCULTURA 007 / 2002</li> <li>11. Remisión de documentación del proyecto "Rehabilitación Casa Dueñas"</li> <li>12. Le solicito remitir desglose de costos unitarios.</li> <li>13. AECI, está brindando apoyo financiero y contrató en fecha 17 de Junio los servicios profesionales del Arq. Rodrigo Constantino Alfaro</li> <li>14. Solicitud de observaciones a especificaciones</li> </ol>		Enero 2002 Junio 2002 Junio 2002 Junio 2002 Julio 2002 Sept. 2002 Oct. 2002 Oct. 2002 Oct. 2002 Oct. 2002 Nov. 2002 Nov. 2002 Dic. 2002	Copia Copia Copia Original Copia Copia Copia Copia Original Copia Original
	Memoria Técnica		Julio 2002	Copia
	Resumen de Presupuestos de Puertas y Ventanas		Agosto 2002	Copia
	Remisión de Borrador de Términos de Referencia para la Ejecución de las Obras de Rehabilitación de la Casa Dueñas.		Sept. 2002	Copia
	Licitación Pública No. AECI / CONCULTURA 007/ 2002 ADDENDA No. 1		Oct. 2002	Copia

# INVENTARIO DOCUMENTAL

**UNIDAD PRODUCTORA:** Departamento de Inspecciones y Licencias de Obras de Bienes Culturales Inmuebles

	Licitación Pública No. AECI / CONCULTURA 007/ 2002 ADDENDA No. 2	Oct.	2002	Copia
	AECI – CONCULTURA – 2003 Rehabilitación de la Casa Dueñas		2003	Copia
	Plan de utilización de anticipo, contrato No. 0206 / 2003	Junio	2003	Original
	Rehabilitación Casa Dueñas <b>Estimación No. 1</b> , 28 de abril al 28 de agosto/ 2003	Agosto	2003	Original
	Rehabilitación Casa Dueñas <b>Estimación No. 2</b> , 28 de abril al 28 de agosto/ 2003	Ag. Oct.	2003	Original
	Memoria de Cálculo Estimación 2 /2003	Octubre	2003	Copia
	Estimación No. 3 Contrato: AECI, 17 Oct. al 05 de Enero/ 2004	Enero	2004	Original
	Contrato No. 0296/2005 Finalización de obras del Proyecto: Rehabilitación restauración de la Casa Dueñas	Julio	2005	Copia
2	UACI / SECRETARÍA DE CULTURA		2010- 2013	
	1. Ref. Requerimiento No. 757-10	Junio	2010	Copia
	2. Solicitud de contratación del suministro de aire acondicionado para la DNI en Casa Dueñas, Requerimiento No. 757-10	Junio	2010	Copia
	3. Cotización placas para la señalización de áreas, fabricadas en lamina de bronce	Nov.	2010	Copia
	4. Solicitud para la adquisición de bienes, obras o servicios: Luminarias para ser colocadas en la Casa principal.	Nov.	2010	Copia
	5. A través de la Garantía de Buena Obra se solicita realizar una visita de inspección y verificar el daño manifestado.	Nov.	2010	Original
	6. Requerimientos entregados en el mes de noviembre de 2010	Dic.	2010	Copia
	7. Orden de Compra No. OC/LG/0602/SC No. 1066 (G) 2010	Dic.	2010	Copia
	8. Trabajos de cambio de estructura de madera en plataformas de balcones en la Casa de las Academias	Dic.	2010	Original
	9. Informe de condición de estructura de balcones y solicitud de contratación para su reparación. Casa de las Academias, S.S.	Enero	2011	Copia
	10. Remisión de Informe de proyectos ejecutados en el año 2010	Enero	2011	Copia
	11. Solicitud para la adquisición de bienes, obras o servicios: Luminarias que serán colocadas en la Casa Principal.	Enero	2011	Copia
	12. Adquisición de bienes, obras o servicios: Contratación de servicios profesionales para la ejecución del proyecto "Rehabilitación del Sistema Eléctrico de luminarias en área de jardín.	Enero	2011	Copia
	13. Solicitud para la adquisición de bienes, obras o servicios: Contratación de servicios profesionales para la ejecución del proyecto "Señalización interna y externa en Casa de las Academias.	Enero	2011	Copia
	14. Remisión de especificaciones técnicas para el proyecto "Rehabilitación El Sistema Eléctrico de luminarias en el área jardín, Casa de las Academias"	Enero	2011	Copia
	15. Factura solicitada referente a proyecto "Obras de Conservación, Casa de las Academias, San Salvador"	Enero	2011	Copia



# INVENTARIO DOCUMENTAL

UNIDAD PRODUCTORA: Departamento de Inspecciones y Licencias de Obras de Bienes Culturales Inmuebles

16. Orden de compra No. OC/LG/0602/GOES SC No. 0015 / 2011 para el proyecto Sustitución de estructura de madera dañada en cuatro balcones de fachada norte y sur de la Casa Principal, de la Casa de las Academias.	Enero 2011	Copia
17. Amparados en la Garantía de Buena Obra que se encuentra vigente, le solicito realizar visita de inspección y verificar el daño manifestado.	Enero 2011	Original
18. Carta de Invitación y Términos de Referencia para la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios por Libre Gestión. LG/0602/DNS0047/2011	Enero 2011	Copia
19. Cuadro comparativo: "Rehabilitación del Sistema Eléctrico de Luminarias en el área jardín, Casa de las Academias, S. S.	Enero 2011	Copia
20. Orden de Compra para bienes, obras y servicios No. OC/LG/0602/GOES SC No. 027 / 2011 para el proyecto fabricación de rótulos para la señalización interna y externa en la Casa de las Academias, San Salvador.	Enero 2011	Copia
21. Se notifica la decisión del cambio de madera para la estructura de soporte de la plataforma de los balcones en Casa de las Academias.	Enero 2011	Original
22. Se solicita Recepción del Proyecto "Obras de Conservación, Casa de las Academias, San Salvador."	Enero 2011	Copia
23. Remisión de ayuda memoria de obras realizadas en el inmueble Casa de las Academias. Abril 2010 a Febrero 2011.	Febrero 2011	Copia
24. A través de memorándum No. 0045 / 2011 se dio opinión técnica relacionada a las ofertas.	Febrero 2011	Copia
25. Acta de recepción total o parcial de adquisiciones o contrataciones de bienes obras o servicios. OC/LG/0602/GOES SC No. 0015 / 2011	Febrero 2011	Copia
26. Orden de compra para bienes, obras y servicios. LG/LG/0602/GOESSCN 0069/ 2011	Febrero 2011	Copia
27. Informe de finalización de proyecto "Sustitución de estructura de madera dañada en cuatro balcones de fachada norte, oriente y sur, de la Casa Principal.	Febrero 2011	Copia
28. Solicitud para la adquisición de bienes, obras o servicios: Contratación de servicios profesionales para el suministro e instalación de alfombra color gris oscuro.	Febrero 2011	Original sin firmas
29. Solicitud para la adquisición de bienes, obras o servicios. Los Materiales solicitados serán utilizados para la restauración de las puertas de madera de la Casa de las Academias.	Febrero 2011	Copia
30. Acta de recepción total o parcial de adquisiciones o contrataciones de bienes, obras o servicios. OC/LG/0602/SCN 1066 (G) 2010.	Febrero 2011	Copia
31. Solicitud para la adquisición de bienes, obras o servicios.	Febrero 2011	Original Sin firmas
32. Informe de finalización de proyecto " Obras de conservación en la Casa de las Academias, San Salvador"	Febrero 2011	Copia
33. Solicitud para la adquisición de bienes, obras o servicios: Contratación de servicios profesionales para la fabricación de 6 porta extintores metálicos para la Casa Dueñas.	Febrero 2011	Copia sin firmas
34. Acta de recepción total o parcial de adquisiciones o contrataciones de bienes, obras o servicios. OC/0602/GOESSCN 0027/ 2011	Febrero 2011	Copia
35. Informe finalización de: Fabricación de rótulos para la señalización interna y externa en la Casa de las Academias, San Salvador.	Febrero 2011	Copia

# INVENTARIO DOCUMENTAL

**UNIDAD PRODUCTORA:** Departamento de Inspecciones y Licencias de Obras de Bienes Culturales Inmuebles

36. Informe de gestión para la obra de rehabilitación del sistema eléctrico en el área del jardín, Casa de las academias. S.S.	Febrero 2011	Copia
37. Solicitud para la adquisición de bienes, obras o servicios. LG/0602/DNS0199/2011. Proyecto "Rehabilitación del sistema eléctrico de luminarias en el área del jardín, Casa de las Academias	Marzo 2011	Copia
38. Acta de recepción total o parcial de adquisiciones o contrataciones de bienes, obras o servicios. OC/LG/0602/GOESSCN0069/2011	Marzo 2011	Copia
39. Informe de gestión realizada en el periodo de enero a marzo de 2011	Marzo 2011	Copia
40. Orden de Compra No. OC/LG/0602/GOES SC No. 131/ 2011. Instalación de lámparas de jardín en Casa de las Academias, S.S.	Marzo 2011	Copia
41. Aclaración sobre la devolución de lámparas suministradas para "La Rehabilitación de las Luminarias del Jardín, Casa Dueñas."	Abril 2011	Copia
42. Situación actual de trámites pendientes para liquidar a empresas de acuerdo a órdenes de compra de bienes y servicios en el periodo de enero a marzo de 2011.	Mayo 2011	Copia
43. A través de Garantía de Buena Obra vigente se solicita realizar el cambio de la puerta con las mismas especificaciones técnicas según contrato.	Mayo 2011	Copia
44. A través de Garantía de Buena Obra vigente se solicita realizar dicha reparación en el periodo del 23 al 27 de mayo de 2011.	Mayo 2011	Copia
45. Acta de recepción total o parcial de adquisiciones o contrataciones de bienes, obras o servicios. OC/LG/0602/GOES SC No. 131/ 2011	Junio 2011	Copia
46. Perfil del Proyecto : Obras de Restauración, Casa Dueñas	Junio 2011	Original
47. Informe de incumplimiento de Garantía de Buena Obra, proyecto Casa Dueñas.	Julio 2011	Copia
48. Remisión Carta de Compromiso, Casa Dueñas, San Salvador.	Agosto 2011	Copia
49. En la Garantía de Buena Obra vigente se solicita realizar visita de Inspección y verificar el daño manifestado.	Agosto 2011	Copia
50. Situación financiera al 31 de agosto de 2011	Octubre 2011	Copia
51. Actividades ejecutadas en Casa de las Academias	En- Oct 2011	Copia
52. La Unidad de Auditoría Interna de la SEC, convoca a reunión en el Salón de usos múltiples a las trece horas con treinta minutos del día catorce de noviembre, 2011. Al Dr. Rivas y Arq. América de Villatoro	Nov. 2011	Copia
53. Acta de lectura numero quince/ 2011 del borrador de informe de examen especial al estado de Situación Financiera al 31 de agosto de 2011.	Nov. 2011	Copia
54. Trabajos de cambio de re-estructuración de bajadas de aguas lluvias, limpieza e impermeabilización de canales, revisión y sello de goteras y oernerias de cubierta techos de la Casa de las Academias.	Nov. 2011	Copia
55. Seguimiento a Examen Especial al Estado de Situación Financiera al 31 de agosto del 2011.	Nov. 2011	Copia
56. Ayuda memoria Proyecto Rehabilitación y Mantenimiento Casa Dueñas o Casa de las Academias.	Nov. 2011	Copia 20
57. Adquisición de bienes, obras o servicios: Cerrador automático de una acción tipo pesado y uno tipo semipesado.	Dic. 2011	Copia



# INVENTARIO DOCUMENTAL

UNIDAD PRODUCTORA: Departamento de Inspecciones y Licencias de Obras de Bienes Culturales Inmuebles

58. Se asigna a Rosmeri Flores de Reyes, como responsable del mantenimiento de la Casa Dueñas en sustitución de la Arq. Aida Elena Borja de Santos.	Enero 2012	Copia
59. Ficha Visita Técnica al Proyecto Casa Dueñas o Casa de las Academias.	En- Feb. 2012	Original
60. Informe de Visita Técnica "Intervención en Techos de Casa de las Academias (Casa Dueñas)	Enero 2012	Copia
61. Informe del diagnóstico de daños en el techo y cielo falso de Ex Casa Dueñas.	Marzo 2012	Copia
62. Remisión de Reglamento de Uso y Mantenimiento de la Ex Casa Dueñas.	Marzo 2012	Original
63. Solicitud de Información	Julio 2012	Copia
64. Respuesta a Memorando Ref. UACI-81/2012	Julio 2012	Copia
65. Utilización del monto disponible "Proyecto Restauración Casa Dueñas"	Agosto 2012	Copia
66. Términos de Referencia (TDR) para Contratación de Servicios de Construcción para el Proyecto: Intervención de Techos en Casa de las Academias.	Sept. 2013	Copia
67. Informe Final Según Orden de Compra OC/LG0602/FEX/0009 / 2010 Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado	Julio 2010	Original
68. Informe Final Según Orden de Compra No. OC/LG/0602/FEX 0008/2010 de Obras de Mantenimiento Varias en la Casa de las Academias (Ex casa Dueñas)	Agosto 2010	Original