



IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE.										FOTO ACTUALIZACIÓN (2013)		ESQUEMA DE UBICACIÓN		
MANZANA	N° INMUEBLE	NOMBRE INMUEBLE			FECHA CONSTRUCCIÓN	DISEÑADOR- CONSTRUCTOR		PERFIL						
C-4	3	EDIFICIO EL ROSARIO						SUR/ESTE						
USOS DE SUELO														
NO. USOS	HAB	ALM	EDU	DEP	INF	SAS	REL	ESA						
1	CY\$	INS	CUL	AGR	IND	RYE	TRA	OTR						
VALORES CULTURALES										No. Valores	4a. AVENIDA SUR			
Antigüedad		Est.-Arquit.		Autenticidad		Autoría		2						
Científico		Histórico		Social		Simbólico		DIRECCIÓN						
Tecnológico		Urbano		Uso		Espir.-Relig.		Intersección 8a Avenida Sur y 4a Calle Oriente, Barrio El Centro.						
NIVEL DE INTERVENCIÓN Y PROTECCIÓN														
INTEGRAL			PARCIAL 1							ESTADO DE CONSERVACIÓN				
PARCIAL 2			CONTEXTO 1							OPTIMO	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA
CONTEXTO 2			SIN VALOR CULTURAL									X		
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE		CORPORACION DE SANTO DOMINGO					CÓDIGO CATASTRAL MUNICIPAL			2630301				

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE.										FOTO ACTUALIZACIÓN (2013)	ESQUEMA DE UBICACIÓN	
MANZANA	N° INMUEBLE	NOMBRE INMUEBLE			FECHA CONSTRUCCIÓN	DISEÑADOR- CONSTRUCTOR			PERFIL			
H-1	15	FARMACIA SAN MARTIN (ANTIGUA CASA DEL DR. JOSE MATIAS DELGADO)							SUR/OESTE			
USOS DE SUELO												
NO. USOS	HAB	ALM	EDU	DEP	INF	SAS	REL	ESA				
1	CYS	INS	CUL	AGR	IND	RYE	TRA	OTR				
VALORES CULTURALES										No. Valores	<p>Intersección 8a Avenida Sur y 4a Calle Oriente, Barrio Concepción.</p>	
Antigüedad		Est.-Arquit.		Autenticidad		Autoría		4				
Científico		Histórico		Social		Simbólico						
Tecnológico		Urbano		Uso		Espir.-Relig.						
NIVEL DE INTERVENCIÓN Y PROTECCIÓN												
INTEGRAL				PARCIAL 1				ESTADO DE CONSERVACIÓN				
PARCIAL 2				CONTEXTO 1				OPTIMO	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA
CONTEXTO 2				SIN VALOR CULTURAL						X		
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE		DINA FUNES HARTAMNN DE ECHEVERRIA					CÓDIGO CATASTRAL MUNICIPAL			2630415		

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE.										FOTO ACTUALIZACIÓN (2013)		ESQUEMA DE UBICACIÓN	
MANZANA	N° INMUEBLE	NOMBRE INMUEBLE			FECHA CONSTRUCCIÓN		DISEÑADOR- CONSTRUCTOR		PERFIL				
H-2	3	SOCCER SPORT /ESTAMPADOS CHATO							NOR/ESTE				
USOS DE SUELO													
NO. USOS	HAB	ALM	EDU	DEP	INF	SAS	REL	ESA					
1	CYS	INS	CUL	AGR	IND	RYE	TRA	OTR					
VALORES CULTURALES										No. Valores			
Antigüedad		Est.-Arquit.		Autenticidad		Autoría		0					
Científico		Histórico		Social		Simbólico				DIRECCIÓN			
Tecnológico		Urbano		Uso		Espir.-Relig.				Intersección 8a Avenida Sur y 4a Calle Oriente, Barrio El Centro.			
NIVEL DE INTERVENCIÓN Y PROTECCIÓN													
INTEGRAL				PARCIAL 1				ESTADO DE CONSERVACIÓN					
PARCIAL 2				CONTEXTO 1				OPTIMO	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	
CONTEXTO 2				SIN VALOR CULTURAL						X			
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE		ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.						CÓDIGO CATASTRAL MUNICIPAL		2630910			

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE.										FOTO ACTUALIZACIÓN (2013)		ESQUEMA DE UBICACIÓN	
MANZANA	N° INMUEBLE	NOMBRE INMUEBLE			FECHA CONSTRUCCIÓN	DISEÑADOR- CONSTRUCTOR		PERFIL					
H-3	1	BALDÍO						NOR/OESTE					
USOS DE SUELO													
NO. USOS	HAB	ALM	EDU	DEP	INF	SAS	REL	ESA					
1	CYS	INS	CUL	AGR	IND	RYE	TRA	OTR					
VALORES CULTURALES										No. Valores			
Antigüedad		Est.-Arquit.		Autenticidad		Autoría		0					
Científico		Histórico		Social		Simbólico							
Tecnológico		Urbano		Uso		Espir.-Relig.							
NIVEL DE INTERVENCIÓN Y PROTECCIÓN										DIRECCIÓN			
INTEGRAL		PARCIAL 1								Intersección 8a Avenida Sur y 4a Calle Oriente, Barrio Concepción.			
PARCIAL 2		CONTEXTO 1											
CONTEXTO 2		SIN VALOR CULTURAL											
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE		INVERSION MOBILIARIA SA DE CV <th colspan="2">CÓDIGO CATASTRAL MUNICIPAL</th> <td>2631001</td>								CÓDIGO CATASTRAL MUNICIPAL		2631001	