


CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR
Fichas IBCI, período de actualización año 2013 a 2015

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE						FOTO ACTUALIZACIÓN (2013)				ESQUEMA DE UBICACIÓN											
MANZANA	N° INMUEBLE	NOMBRE INMUEBLE		FECHA CONSTRUCCIÓN	DISEÑADOR- CONSTRUCTOR	PERFIL															
O-7	16	ANTIGUA CASA DE LA CULTURA		No se cuenta con la información		SUR															
USOS DE SUELO																					
NO. USOS	HAB	ALM	EDU	DEP	INF	SAS	REL	ESA	DIRECCIÓN Sobre 1a Calle Poniente #822, entre 13a y 15a Avenida Norte, Barrio Santa Lucia, Centro Histórico de San Salvador.												
1	CYS	INS	CUL	AGR	IND	RYE	TRA	OTR													
VALORES CULTURALES									No. Valores												
Antigüedad		Est.-Arquit.		Autenticidad		Autoría		4													
Científico		Histórico		Social		Simbólico		ESTADO DE CONSERVACIÓN <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>OPTIMO</td> <td>BUENO</td> <td>REGULAR</td> <td>MALO</td> <td>RUINA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			OPTIMO	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA			X			
OPTIMO	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA																	
		X																			
Tecnológico		Urbano		Uso		Espír.-Relig.															
NIVEL DE INTERVENCIÓN Y PROTECCIÓN																					
INTEGRAL			PARCIAL 1			ESTADO DE CONSERVACIÓN <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>OPTIMO</td> <td>BUENO</td> <td>REGULAR</td> <td>MALO</td> <td>RUINA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						OPTIMO	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA			X		
OPTIMO	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA																	
		X																			
PARCIAL 2			CONTEXTUAL 1																		
CONTEXTUAL 2			SIN VALOR CULTURAL																		
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE		PERSONA NATURAL				CLAVE CATASTRAL CNR			0614UF7-344												